

# **Allegato 1.3**

## **Documentazione fotografica dei beni**



**FOTO ESTERNE – ABITAZIONE E ACCESSORI**



VISTA FRONTE NORD  
ABITAZIONE



VISTA PORTICO (1) E LOCALE  
SGOMBERO (1)



VISTA LOCALI SGOMBERO





VISTA INGRESSO  
ALL'ABITAZIONE DAL  
PORTICO (1)



VISTA PORTICO (1)



VISTA PORTICO (1)





VISTA TETTOIA (DA RIMUOVERE AD OPERA DEL FUTURO ACQUIRENTE IN QUANTO NON SANABILE – QUESITO A 1.7)



VISTA PORTICO (2)



VISTA CORTILE ESCLUSIVO (1) DALL'ABITAZIONE






VISTA CORTILE ESCLUSIVO  
(1) DALL' ANDRONE CARRAIO  
DEL FABBRICATO RUSTICO  
ACCESSORIO



VISTA CORTILE ESCLUSIVO  
(1) DAL BALCONE AL PIANO  
PRIMO DELL' ABITAZIONE



VISTA FRONTE OVEST  
DELL' ABITAZIONE (Locale  
cottura) DAL CORTILE  
ESCLUSIVO (2)





VISTA FRONTE EST  
DELL'ABITAZIONE  
(Lavanderia) DAL CORTILE  
ESCLUSIVO (2)



VISTA CORTILE ESCLUSIVO  
(2) DALLA TERRAZZA AL  
PIANO PRIMO  
DELL'ABITAZIONE



TERRAZZA AL PIANO PRIMO  
DELL'ABITAZIONE





TERRAZZA AL PIANO PRIMO  
DELL'ABITAZIONE



VISTA FRONTE SUD  
ABITAZIONE DALLA  
TERRAZZA AL PIANO PRIMO  
E VISTA TETTOIA NEL  
CORTILE ESCLUSIVO (2) DA  
RIMUOVERE A CURA DEL  
FUTURO ACQUIRENTE  
PERCHE' TRATTASI DI UNA  
SUPERFETAZIONE - QUESITO  
A 1.7



TERRAZZA AL PIANO PRIMO  
DELL'ABITAZIONE



FOTO INTERNE – ABITAZIONE ED ACCESSORI

Piano interrato



CANTINA



CANTINA



CANTINA





**Piano terra**



SALA PRANZO E VISTA  
PORTA D'INGRESSO DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)



SALA PRANZO E VISTA  
PORTA VERSO IL  
SOGGIORNO



SALA PRANZO E VISTA  
APERTURA VERSO LOCALE  
COTTURA E VISTA PORTA  
VERSO CORTILE ESCLUSIVO  
(2)





LOCALE COTTURA




LOCALE COTTURA




LAVANDERIA





LAVANDERIA



LAVANDERIA



VISTA MACCHIE DI UMIDITA' SUL SOFFITTO DELLA LAVANDERIA





VISTA SCALA DAL CORTILE  
ESCLUSIVO (2) VERSO LA  
CANTINA AL PIANO  
INTERRATO



SOGGIORNO



SOGGIORNO





SOGGIORNO



SOGGIORNO



Piano primo



VISTA SCALA INTERNA DAL  
DISIMPEGNO AL PIANO  
PRIMO



CAMERA (1)



CAMERA (1)





CAMERA (1)



BALCONE



BALCONE





VISTA DISIMPEGNO DALLA  
CAMERA (1)



CAMERA (2)



CAMERA (2)








CAMERA (2)



CAMERA (3)



CAMERA (3)





VISTA DISIMPEGNO DAL  
BAGNO



BAGNO



BAGNO





BAGNO



Accessori



LOCALE SGOMBERO (1)



LOCALE SGOMBERO (1)



LOCALE SGOMBERO (2)



**FOTO ESTERNE ED INTERNE – AUTORIMESSA**



VISTA AUTORIMESSA DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)



VISTA AUTORIMESSA DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)



AUTORIMESSA





AUTORIMESSA



AUTORIMESSA



**FOTO ESTERNE ED INTERNE – FABBRICATO RUSTICO ACCESSORIO**



VISTA FRONTE EST E  
INGRESSO  
CARRALE/PEDONALE AI BENI  
DALLA VIA ROMA



VISTA FRONTE EST



VISTA ANDRONE CARRALE E  
CANCELLO DI INGRESSO  
DALLA VIA ROMA





VISTA FRONTE OVEST DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)



RUSTICO AL PIANO TERRA



RUSTICO AL PIANO TERRA







VISTA PIANO PRIMO DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)



VISTA PIANO PRIMO DAL  
CORTILE ESCLUSIVO (1)

