

Documentazione Fotografica




Foto 1. Localizzazione del bene



Foto 2. Localizzazione del bene



Foto 3. Ingresso su Via alla Chiesa




Foto 4. Ingresso




Foto 5. Zona giorno



Foto 6. Cucina




Foto 7. Particolare soffitti



Foto 8. Affaccio sul retro



Foto 9. Particolare infissi




Foto 10. Ripostiglio al piano primo



Foto 11. Caldaia non funzionante




Foto 12. Camera al primo piano



Foto 13. Camera al secondo piano



Foto 14. Particolare controsoffitto pericolante in fase di distacco



Foto 15. Bagno al secondo piano



Foto 16. Scala interna



Foto 17. Particolare infissi




Foto 18. Cantina



Foto 19. Prospetto Sud