

ALLEGATO N. 13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOTTO N. 1



**Foto n. 1 – Condominio “Gelsomino” con indicazione dell’accesso
carraio (accesso ai garage del piano interrato)**



Foto n. 2 – Accesso carraio condominio “Gelsomino”





**Foto n. 3 – Rampa di accesso al piano interrato
con indicazione del garage eseguito (Subalterno 9)**



Foto n. 4 – Garage (Mappale 758 - Subalterno 9)





Foto n. 5 – Garage (Mappale 758 - Subalerno 9)



Foto n. 6 – Dettagli impianto elettrico garage





Foto n. 7 – Dettaglio delle infiltrazioni d'acqua sul solaio e sulle murature perimetrali



Foto n. 8 – Dettaglio delle infiltrazioni d'acqua sulle murature perimetrali



LOTTO N. 2



Foto n. 1 – Area urbana adibita a parcheggi (Mappale 758 - Subalterno 7)



**Foto n. 2 – Area urbana ricadente all'interno della servitù consortile
(Mappale 758 - Subalterno 8)**



LOTTO N. 3



**Foto n. 1 – Aree destinate alla viabilità veicolare ed a parcheggi
(Mappali 622 e 624)**



**Foto n. 2 – Aree destinate alla viabilità veicolare ed a parcheggi
(Mappali 622 e 624)**



LOTTO N. 4



**Foto n. 1 – Area destinata alla viabilità veicolare ed a parcheggi
(Mappale 630)**



**Foto n. 2 – Area destinata alla viabilità veicolare ed a parcheggi
(Mappale 630)**

