

ALLEGATO A

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
immobile oggetto di procedura.*



LOTTO 1

FOTO 1

VISTA RIPRESA DALLA VIA ROCCOLO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso pedonale



LOTTO 1

FOTO 2

VISTA DELL'INGRESSO PEDONALE (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) ALL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



LOTTO 1

FOTO 3

ALTRA VISTA RIPRESA DALLA VIA ROCCOLO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.

Con la freccia rossa è indicato ingresso carraio.



LOTTO 1

FOTO 4

ALTRA VISTA RIPRESA SUL LATO EST DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA

Con la freccia rossa è indicato portico collegato al soggiorno dell'abitazione al piano rialzato.

Con la freccia gialla è indicato portico collegato alla taverna al piano seminterrato.



LOTTO 1

FOTO 5

VISTA SUL LATO NORD DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 1

FOTO 6

ALTRA VISTA SUL LATO NORD DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato ingresso all'autorimessa.

Con la freccia gialla ingresso a locale sgombero al piano interrato (vedi foto 75).



LOTTO 1
FOTO 7
VISTA SUL LATO OVEST DELL'IMMOBILE
OGGETTO DI PROCEDURA.




LOTTO 1
FOTO 8
PIANO RIALZATO
VISTA DEL PORTICO.



LOTTO 1
FOTO 9
PIANO RIALZATO
VISTA DELLA BALCONATA.



LOTTO 1
FOTO 10
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DELLA BALCONATA.



LOTTO 1
FOTO 11
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DELLA BALCONATA.



LOTTO 1
FOTO 12
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DELLA BALCONATA.




LOTTO 1
FOTO 13
VISTA RIPRESA VERSO IL GIARDINO ZONA
INGRESSO CARRAIO DA VIA ROCCOLO.



LOTTO 1
FOTO 14
ALTRA VISTA RIPRESA VERSO IL
GIARDINO.



LOTTO 1
FOTO 15
ALTRA VISTA RIPRESA VERSO IL
GIARDINO.



LOTTO 1

FOTO 16

VISTA RIPRESA VERSO ACCESSORIO
STACCATO DAL FABBRICATO
PRINCIPALE.



LOTTO 1

FOTO 17

VISTA RIPRESA NELLA ZONA INGRESSO
PEDONALE ALLA PROPRIETA'.



LOTTO 1

FOTO 18

ALTRA VISTA RIPRESA NELLA ZONA
INGRESSO PEDONALE ALLA PROPRIETA'.



LOTTO 1
FOTO 19
PIANO RIALZATO
VISTA DELL'INGRESSO ALL'ABITAZIONE.



LOTTO 1
FOTO 20
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DELL'INGRESSO
ALL'ABITAZIONE.



LOTTO 1
FOTO 21
PIANO RIALZATO
VISTA RIPRESA VERSO IL SOGGIORNO.



LOTTO 1
FOTO 22
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO.



LOTTO 1
FOTO 23
PIANO RIALZATO
VISTA PANORAMICA RIPRESA DAL
SOGGIORNO VERSO L'ESTERNO.



LOTTO 1
FOTO 24
PIANO RIALZATO
VISTA PARTICOLARE SERRAMENTO
SOGGIORNO.



LOTTO 1

FOTO 25

PIANO RIALZATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO
VERSO L'INGRESSO ALL'ABITAZIONE
(SULLO SFONDO).



LOTTO 1

FOTO 26

PIANO RIALZATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO
SOGGIORNO.




LOTTO 1

FOTO 27

PIANO RIALZATO

VISTA DISIMPEGNO ZONA GIORNO.



LOTTO 1
FOTO 28
PIANO RIALZATO
VISTA DELLA CUCINA.



LOTTO 1
FOTO 29
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DISIMPEGNO ZONA GIORNO.



LOTTO 1
FOTO 30
PIANO RIALZATO
VISTA INGRESSO BAGNO ZONA GIORNO.



LOTTO 1
FOTO 31
PIANO RIALZATO
VISTA RIPRESA NEL BAGNO ZONA
GIORNO.



LOTTO 1
FOTO 32
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO ZONA
GIORNO.



LOTTO 1
FOTO 33
PIANO RIALZATO
VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO ZONA
GIORNO.



LOTTO 1

FOTO 34

PIANO RIALZATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO
ZONA GIORNO VERSO BOTOLA CON
SCALA RETRATTILE DI ACCESSO SOLAIO.



LOTTO 1

FOTO 35

PIANO RIALZATO

VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO NOTTE.



LOTTO 1

FOTO 36

PIANO RIALZATO

VISTA RIPRESA NELLO STUDIO.



LOTTO 1

FOTO 37

PIANO RIALZATO

VISTA RIPRESA NELLA PRIMA CAMERA A SINISTRA ENTRANDO NEL DISIMPEGNO NOTTE.



LOTTO 1

FOTO 38

PIANO RIALZATO

VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



LOTTO 1

FOTO 39

PIANO RIALZATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO NOTTE.
SULLO SFONDO INGRESSO A CAMERA DA LETTO.



LOTTO 1
FOTO 40
PIANO RIALZATO
VISTA DELLA SECONDA CAMERA A SINISTRA DEL DISIMPEGNO NOTTE.



LOTTO 1
FOTO 41
PIANO RIALZATO
VISTA DELLA TERZA CAMERA ENTRANDO DAL DISIMPEGNO NOTTE.

Con la freccia rossa è indicato ingresso al bagno collegato alla terza camera.



LOTTO 1
FOTO 42
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA DELLA TERZA CAMERA.

Con la freccia rossa è indicato ingresso dal disimpegno.



LOTTO 1
FOTO 43
PIANO RIALZATO
VISTA RIPRESA NEL BAGNO COLLEGATO
ALLA TERZA CAMERA.




LOTTO 1
FOTO 44
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO
COLLEGATO ALLA TERZA CAMERA.



LOTTO 1
FOTO 45
PIANO RIALZATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO
COLLEGATO ALLA TERZA CAMERA.



LOTTO 1
FOTO 46
PIANO RIALZATO
VISTA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO
CON IL PIANO SEMINTERRATO.



LOTTO 1
FOTO 47
ALTRA VISTA DELLA SCALA DI
COLLEGAMENTO CON IL PIANO
SEMINTERRATO.



LOTTO 1
FOTO 48
PIANO SEMINTERRATO
VISTA DISIMPEGNO DI ARRIVO AL PIANO.
CON LA FRECCIA ROSSA È INDICATO
DISIMPEGNO ALLA TAVERNA E ALLA
STIRERIA.



LOTTO 1
FOTO 49
PIANO SEMINTERRATO
VISTA DELLA TAVERNA.



LOTTO 1
FOTO 50
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA DELLA TAVERNA.



LOTTO 1
FOTO 51
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA TAVERNA.



LOTTO 1
FOTO 52
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA DELLA TAVERNA.



LOTTO 1
FOTO 53
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA DELLA TAVERNA.



LOTTO 1
FOTO 54
PIANO SEMINTERRATO
VISTA RIPRESA NELLA STIRERIA.



LOTTO 1
FOTO 55
PIANO SEMINTERRAT
VISTA DISIMPEGNO ZONA STIRERIA E
SERVIZI.



LOTTO 1
FOTO 56
PIANO SEMINTERRAT
VISTA VANO CONTATORI.



LOTTO 1
FOTO 57
PIANO SEMINTERRAT
VISTA BAGNO ZONA STIRERIA.



LOTTO 1
FOTO 58
PIANO SEMINTERRAT
ALTRA VISTA BAGNO ZONA STIRERIA.



LOTTO 1
FOTO 59
PIANO SEMINTERRAT
ALTRA VISTA BAGNO ZONA STIRERIA.



LOTTO 1
FOTO 60
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO
ZONA STIRERIA.

Con la freccia rossa è indicato ingresso a zona ingresso appartamento.
Con la freccia gialla è indicato ingresso a disimpegno appartamento.



LOTTO 1
FOTO 61
PIANO SEMINTERRATO
VISTA INGRESSO APPARTAMENTO.

Con la freccia gialla è indicato ingresso dall'esterno.



LOTTO 1
FOTO 62
PIANO SEMINTERRATO
VISTA DISIMPEGNO APPARTAMENTO.



LOTTO 1
FOTO 63
PIANO SEMINTERRATO
VISTA CUCINA APPARTAMENTO.




LOTTO 1
FOTO 64
PIANO SEMINTERRATO
VISTA BAGNO APPARTAMENTO.



LOTTO 1
FOTO 65
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA BAGNO APPARTAMENTO.



LOTTO 1
FOTO 66
PIANO SEMINTERRATO
ALTRA VISTA BAGNO APPARTAMENTO.



LOTTO 1

FOTO 67

PIANO SEMINTERRATO

VISTA CAMERA DA LETTO.



LOTTO 1

FOTO 68

PIANO SEMINTERRATO

ALTRA VISTA

DISIMPEGNO

APPARTAMENTO.

Con la freccia rossa è indicato ingresso ad altra camera da letto.



LOTTO 1

FOTO 69

PIANO SEMINTERRATO

VISTA ALTRA CAMERA DA LETTO.

Con la freccia rossa è indicato ingresso a bagno collegato alla camera.



LOTTO 1

FOTO 70

PIANO SEMINTERRATO

VISTA DEL BAGNO COLLEGATO ALLA
CAMERA DA LETTO DELLA FOTO
PRECEDENTE.



LOTTO 1

FOTO 71

PIANO SEMINTERRATO

ALTRA DEL BAGNO.



LOTTO 1

FOTO 72

PIANO INTERRATO

VISTA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO
CON IL PIANO INTERRATO.



LOTTO 1

FOTO 73

ALTRA VISTA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO INTERRATO.




LOTTO 1

FOTO 74

PIANO INTERRATO

VISTA DISIMPEGNO ARRIVO SCALA.



LOTTO 1

FOTO 75

PIANO INTERRATO

VISTA LOCALE SGOMBERO.

Con la freccia rossa è indicato ingresso da portico esterno.



LOTTO 1

FOTO 76

PIANO INTERRATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL LOCALE SGOMBERO VERSO INGRESSO A LOCALE CALDAIA (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA).



LOTTO 1

FOTO 77

PIANO INTERRATO

VISTA RIPRESA NEL LOCALE CALDAIA.



LOTTO 1

FOTO 78

PIANO INTERRATO

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO DI ARRIVO SCALA VERSO INGRESSO AD AUTORIMESSA (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA).

Con la freccia gialla è indicato ingresso a cantina della foto 79.



LOTTO 1
FOTO 79
PIANO INTERRATO
VISTA DELLA CANTINA.



LOTTO 1
FOTO 80
PIANO INTERRATO
VISTA DELL'AUTORIMESSA.

Con la freccia rossa è indicato ingresso ad altra cantina (realizzata senza titolo abilitativo).



LOTTO 1
FOTO 81
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA DELL'AUTORIMESSA
RIPRESA VERSO L'INGRESSO.



LOTTO 1

FOTO 82

PIANO INTERRATO

ALTRA VISTA DELL'AUTORIMESSA
RIPRESA VERSO L'INGRESSO DAL
DISIMPEGNO VANO SCALA (INDICATO
CON LA FRECCIA ROSSA).



LOTTO 1

FOTO 83

PIANO INTERRATO

VISTA ALTRA CANTINA REALIZZATA
SENZA TITOLO ABILITATIVO.

