

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1: vista dell'ingresso su Via dell'Aquila



Foto n.2: vista dell'ingresso alla villa



Foto n.3: vista della sala al piano terra



Foto n.4: vista della camera da letto al piano terra



Foto n.5: vista del bagno al piano terra



Foto n.6: vista della camera al piano terra



Foto n.7: vista del bagno n.2 al piano terra



Foto n.8: vista della camera n.2 al piano terra



Foto n.9: vista della camera n.3 al piano terra



Foto n.10: vista del balcone



Foto n.11: vista dei portici



Foto n.12: vista della cucina al piano terra



Foto n.13: vista delle scale interne



Foto n.14: vista dello studio al piano primo



Foto n.15: vista della camera n.4 al piano S1



Foto n.16: vista della sala del piano S1



Foto n.17: vista della cucina al piano S1



Foto n.18: vista della cucina pranzo al piano S1



Foto n.19: vista dell'intercapedine



Foto n.20: vista del locale tecnico



Foto n.21: vista del deposito attrezzi esterno all'abitazione



Foto n.22: vista dell'interno del deposito



Foto n.23: vista dell'interno del deposito



Foto n.24: vista della legnaia abusiva esterna



Foto n.25: vista del recinto per cani abusivo



Foto n.26: vista del garage abusivo



Foto n.27: vista della piscina abusiva



Foto n.28: vista del loc. tecnico – bagno abusivo



Foto n.29: vista della casetta in legno abusiva



Foto n.30: vista della voliera e del gallinaio abusivi