

TRIBUNALE DI FORLÌ

Relazione di stima per R.G.. n° 44/23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO 5



Foto 1- Prospetto frontale e laterale da viale Salinatore



Foto 2- Prospetto laterale e rampa da viale Salinatore



Foto 3- retro prospetto



Foto 4- rampa laterale d'accesso alla corte



Foto 5- Piano terra – sala mostra



Foto 6- Piano terra – sala mostra



Foto 7- Piano terra – sala mostra




Foto 8- Piano terra – sala mostra



Foto 9- Piano terra – sala mostra



Foto 10- Piano 1° seminterrato – carico/scarico



Foto 11- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 12- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 13- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 14- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 15- Piano 1° seminterrato – mostra
(DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO)



Foto 16- Piano 1° seminterrato – mostra (dettaglio danno da alluvione)



Foto 17- Piano 1° seminterrato – mostra (dettaglio)



Foto 18- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 19- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 20- Piano 1° seminterrato – scala al piano terra



Foto 21- Piano 1° seminterrato – WC



Foto 22- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 23- Piano 1° seminterrato – mostra




Foto 24- Piano 1° seminterrato – mostra



Foto 25- Piano 2° interrato – deposito



Foto 26- Piano S1/ TERRA -Sub.17 Deposito



Foto 27- Piano S1/ TERRA -Sub.17 Deposito



Foto 28- Piano S1/ TERRA -Sub.17 Deposito