


TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

G.E. dr^{ssa} Alessia lavazzo

**Procedura esecutiva iscritta al n. 40/2019 R.G.E.
per gli immobili oggetto di sospensione ex art.54 ter D.L. 18/2020**



- CONSULENZA DI ESPERTO PER LA STIMA -

**ALLEGATO N. 1:
Reperto fotografico.**

Geometra Antonio Filippa – Consulente Tecnico d’Ufficio
via G. Tomaino n.4 - 88046 Lamezia Terme
Tel. e Fax 0968-442933 - Cell. 360-966682 –
E-mail: filippa.antonio@libero.it – Pec: antonio.filippa@geopec.it

RIPRESE ESTERNE (fabbricato foglio n. 18, particella n. 605 sub.14)

Foto n. 1 – veduta facciata fabbricato “particella n.605 sub.14” lato est - Via Salice -



Unità part.605 sub.14 -P2

Unità part.605 sub.14 –PS1

Foto n. 2– veduta ingresso posto auto “particella n.605 sub.14” lato est - Via Salice -



Posto auto, Unità
part.605 sub.14 –PS1

Foto n. 3– veduta ingresso posto auto “particella n.605 sub.14” lato ovest - Via Salice -



Unità part.605 sub.17 –P3

Unità part.605 sub.14 -P2

RIPRESE INTERNE (fabbricato foglio n. 18, particella n. 605 sub.14)
Foto n. 4 – interno, ingresso Piano Terra Rialzato, “particella n.605 scala B” - Via Salice -



Foto n. 5 – interno, posto auto e ripostiglio Piano Seminterrato, “particella n.605 sub.14” - Via Salice -



Foto n. 5 – interno, posto auto e ripostiglio Piano Seminterrato, “particella n.605 sub.14” - Via Salice -



Foto n. 6 – veduta del corridoio interno di accesso al posto auto e ripostiglio Piano Seminterrato, “particella n.605 sub.14” - Via Salice -



Foto n. 7 – interno stanza da letto appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice -




Foto n. 8 – interno cucina appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 9 – interno stanza appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 10 – interno stanza appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 11 – interno bagno appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 12 – interno servizio appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 13 – interno stanzetta appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 14 – interno del collegamento tra il piano secondo e il terzo piano appartamento Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 15 – particolare balcone lato ovest Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 16 – veduta verso la Piana di S. Eufemia Lamezia Piano 2, “particella n.605 sub.14” - Via Salice –



Foto n. 17 – interno ambiente soggiorno Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 18 – interno ambiente soggiorno Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 19 – interno ambiente soggiorno Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –




Foto n. 20– interno ambiente cucina Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 21 – interno stanza Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 22 – interno stanza Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –




Foto n. 23 – interno servizio sauna e bagno turco Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 24 – interno servizio igienico Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 25 – particolare del collegamento verticale interno con il Piano 2, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –



Foto n. 26 – particolare balconata esterna lato ovest Piano 3, “particella n.605 sub.17” - Via Salice –

