



**SOMMARIO**  
**IMMOBILI SITI C/da PASSOPANTANO**  
**VILL. FARO SUPERIORE- MESSINA**

<b><u>1. Beni di Proprietà di</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1. Inquadramento generale - Aerofotogrammetria immobile.....	2
1.2. Stralcio mappa catastale del Comune di Messina foglio 20 particella 1556. ....	2
<b><u>2. Abitazione (sub.4, ex sub 1) e garage (sub. 5, ex sub1).....</u></b>	<b><u>3</u></b>
2.1. Vista esterna dell’immobile, ingresso sulla via prioncipale.....	3
2.2. Vista esterna strada provata di accesso al secondo accesso.....	3
2.3. Vista interna vano Cucina .....	4
2.4. Particolare degrado per infiltrazione nella porzione di soffitto del vano Cucina .....	4
2.5. Vista interna locale wc .....	5
2.6. Vista interna Camera.....	5
2.7. Vista interna locale wc .....	6
2.8. Vista interna Camera.....	6
2.9. Vista interna locale Ripostiglio .....	7
2.10. Vista interna vano Camera.....	7
2.11. Vista interna accesso vano Soggiorno.....	8
2.12. Vista interna vano Soggiorno .....	8
2.13. Particolare viste esterne degrado.....	8
2.14. Vista area esterna scale di accesso dal piano seminterrato al piano terra .....	9
2.15. Vista area esterna piano terra .....	9
2.16. Vista interna deposito piano seminterrato annesso al garage.....	10
2.17. Vista interna garage. Particolare sottoscala. ....	10
2.18. Vista interna garage, piano seminterrato.....	11
2.19. Vista interna garage, piano seminterrato.....	11
<b><u>3. Abitazione in villa (sub.6, ex sub.2).....</u></b>	<b><u>12</u></b>
3.1. Vista esterna frontale .....	12
3.2. Vista esterna laterale.....	12
3.3. Vista interna piano terra vano Cucina .....	13
3.4. Vista interna piano terra vano Soggiorno annesso alla Cucina. ....	13
3.5. Vista interna della scala di accesso al piano primo .....	14
3.6. Vista interna del locale wc .....	14
3.7. Vista interna del locale lavanderia.....	15
3.8. Vista interna vano Camera.....	15
3.9. Vista interna del locale w.c. ....	16
3.10. Vista interna vano Camera.....	16
3.11. Vista interna vano Camera.....	17
3.12. Vista terrazza a livello piano primo.....	17
3.13. Vista esterna tettoia a livello dell’ingresso. ....	18
3.14. Vista esterna tettoia.....	18
<b><u>4. Deposito sub. 7 .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
4.1. Vista interna deposito .....	19
4.2. Scala di accesso all’ingresso del deposito. ....	19
<b><u>5. Deposito sub. 8 .....</u></b>	<b><u>20</u></b>
5.1. Vista esterna deposito. ....	20
5.2. Vista interna deposito. ....	20

## 1. Beni di Proprietà di [REDACTED]



### 1.1. Inquadramento generale - Aerofotogrammetria immobile



### 1.2. Stralcio mappa catastale del Comune di Messina foglio 20 particella 1556.

## **2. Abitazione (sub.4, ex sub 1) e garage (sub. 5, ex sub1)**



**2.1. Vista esterna dell'immobile, ingresso sulla via prioncipale**



**2.2. Vista esterna strada provata di accesso al secondo accesso.**





**2.3. Vista interna vano Cucina**



**2.4. Particolare degrado per infiltrazione nella porzione di soffitto del vano Cucina**




**2.5. Vista interna locale wc**



**2.6. Vista interna Camera.**



**2.7. Vista interna locale wc**



**2.8. Vista interna Camera**




**2.9. Vista interna locale Ripostiglio**



**2.10. Vista interna vano Camera**





**2.11. Vista interna accesso vano Soggiorno.**



**2.12. Vista interna vano Soggiorno**



**2.13. Particolare viste esterne degrado.**





**2.14. Vista area esterna scale di accesso dal piano seminterrato al piano terra**



**2.15. Vista area esterna piano terra**




**2.16. Vista interna deposito piano seminterrato annesso al garage.**




**2.17. Vista interna garage. Particolare sottoscala.**





**2.18. Vista interna garage, piano seminterrato.**



**2.19. Vista interna garage, piano seminterrato.**

### **3. Abitazione in villa (sub.6, ex sub.2)**




**3.1. Vista esterna frontale**



**3.2. Vista esterna laterale**






**3.3. Vista interna piano terra vano Cucina**




**3.4. Vista interna piano terra vano Soggiorno annesso alla Cucina.**



**3.5. Vista interna della scala di accesso al piano primo**



**3.6. Vista interna del locale wc**



**3.7. Vista interna del locale lavanderia.**



**3.8. Vista interna vano Camera.**





**3.9. Vista interna del locale w.c.**




**3.10. Vista interna vano Camera.**





**3.11. Vista interna vano Camera.**



**3.12. Vista terrazza a livello piano primo.**



**3.13. Vista esterna tettoia a livello dell'ingresso.**




**3.14. Vista esterna tettoia.**

## 4. Deposito sub. 7



4.1. Vista interna deposito



4.2. Scala di accesso all'ingresso del deposito.



## 5. Deposito sub. 8



5.1. Vista esterna deposito.



5.2. Vista interna deposito.