

## RELAZIONE TECNICA



Il sottoscritto Nicola Porru, nato a Cagliari il 30.05.1972, Ingegnere Civile, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6584, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. ██████████, nato a ████████ il ████████ e residente a ████████, Via ████████, quale co-intestatario dell'unità immobiliare sita in Comune di Monastir, Via Olbia 8, distinto al Catasto Fabbricati della Provincia di Cagliari al Foglio: 12 Particella: 2075 di redigere la presente relazione, dichiara che:

In data 08 febbraio 2019 sono stati rimossi e smaltiti, come risulta da documentazione allegata, dalla ditta EDILBONIFICHE S.A.S. del Geom. Pitzalis Pierluigi e C. con sede legale in Soleminis, Via Biasi 12, i materiali da costruzione contenente amianto, a seguito della demolizione di copertura realizzata e non autorizzata, situata al piano terreno della suddetta unità immobiliare.

Solo a seguito di tale intervento, realizzato a norma di legge, come da documentazione allegata, si è potuto procedere alla redazione della pratica di Agibilità, a cui è stato assegnato il Codice Univoco Suape PLLMRA51B14E400Y- 27032019-1448.12041 del 29/03/2019, e protocollo 7413 del 01/04/2019.

si allegano n. 17 fogli

Cagliari il 25/07/2019

IL TECNICO  
  
 ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA CAGLIARI  
N. 6584 Dott. Ing. NICOLA PORRU