

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a tutto il 24.07.2024



Foto 1. - Foto aerea con individuazione dell'unità edilizia



Foto 2 - L'unità edilizia - Prospetto ovest





Foto 3 - L'unità edilizia - Prospetto su via Sant'Isidoro



Foto 4 - Ingresso dal n. civ. 39 della via Sant'Isidoro





Foto 5 - Corpo scala condominiale



Foto 6 - Piano 3° - Porta d'ingresso all'appartamento





Foto 7 - Vano ingresso



Foto 8 - Vano ingresso con porta d'accesso alla stanza 1





Foto 9 - Stanza 1



Foto 10 - Stanza 1 - con accesso al balcone sulla via Sant'Isidoro





Foto 11 - Piano 1° - Balcone sulla via Sant'Isidoro



Foto 12 - Balcone sulla via Sant'Isidoro





Foto 13 - Stanza 1



Foto 14 - Vano ingresso - Porta d'accesso alla stanza 2 - Soggiorno/Pranzo





Foto 15 - Stanza 2 Soggiorno/Pranzo - Vista sul vano cucina



Foto 16 - Stanza 2 Soggiorno/Pranzo





Foto 17 - Vano cucina



Foto 18 - Vano cucina





Foto 19 - Stanza 2 - Porta d'accesso al corridoio



Foto 20 - Corridoio di disimpegno alle stanze





Foto 21 - Vano con doccia e pila



Foto 22 - Stanza 3





Foto 23 - Stanza 3 - Porta d'ingresso al corridoio



Foto 24 - Corridoio - Porte d'accesso alla stanza 4 e al servizio igienico





Foto 25 - Stanza 4



Foto 26 - Vista dalla finestra della stanza 4





Foto 27 - Stanza 4 - Porta d'ingresso al corridoio



Foto 28 - Servizio igienico





Foto 29 - Servizio igienico



Foto 30 - Servizio igienico



Firmato Da: CIRIMINNA DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8f7b7f0d0e416435b2f02ec9691f1d5



Foto 31 - Ripostiglio annesso al servizio igienico



Foto 32 - Particolare impianto elettrico e citofonico





Foto 33 - Vano Cucina - Degrado del soffitto



Foto 34 - Stanza 2 - Degrado del soffitto

