


| Impianto antincendio: | |
|--|----|
| Esiste impianto antincendio | NO |
| Ascensori montacarichi e carri ponte: | |
| L'immobile dispone di ascensori o montacarichi | NO |
| Esistenza carri ponte | NO |
| Scarichi: | |
| Esistono scarichi potenzialmente pericolosi | NO |



Vista da via San Francesco



Cucina



Vista ingresso





Bagno



Camera

Descrizione: **Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]** di cui al corpo **B**

Si tratta di un'autorimessa in corpo esterno a piano terra, realizzata sul lotto prima del 1980 e condonata nel 1986. L'unità è raggiungibile attraverso un cancello carrabile da via San Francesco.

Superficie complessiva di circa mq **25,80**

E' posto al piano: Terra

L'edificio è stato costruito nel: non reperibile - prima del 1980

L'unità immobiliare è identificata con il numero: 3032/7; ha un'altezza utile interna di circa m. 2.16

L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. 0

Stato di manutenzione generale: discreto

Condizioni generali dell'immobile: L'autorimessa si trova in discreto stato di manutenzione.

Caratteristiche descrittive

| Componenti edilizie e costruttive | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Infissi esterni</i> | tipologia: basculante ad apertura manuale materiale: lamiera zincata condizioni: buone |
| <i>Pavim. Interna</i> | materiale: battuto di cemento condizioni: buone |
| <i>Rivestimento</i> | materiale: al rustico condizioni: buone |

Impianti (conformità e certificazioni)

| Impianto elettrico: | |
|---|--------------|
| <i>Esiste impianto elettrico</i> | SI |
| <i>Epoca di realizzazione/adequamento</i> | Non rilevata |

