


Foto 1: vista del prospetto principale del locale di via Su Planu.



Foto 2: Particolare del cancello carrabile di accesso all'area condominiale.



ALLEGATO N. 1
Documentazione fotografica

Foto 3: Particolare della rampa di accesso al piano seminterrato.



Foto 4: Particolare del portellone scorrevole di accesso al locale.




Foto 5: vista dell'area coperta da cui si accede ai locali in oggetto.



Foto 6: Particolare dell'infiltrazione sull'intradosso del solaio dell'ufficio n. 5.



Foto 7: Particolare della macchina interna, da cui dipartono le canalizzazioni.

