

# ALLEGATO 1

---

Documentazione fotografica

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 1 | Localizzazione dell'immobile.



Foto n. 2 | Localizzazione dell'immobile.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 3 | Vista generale dell'edificio da via Brusocchi.



Foto n. 4 | Ingresso pedonale all'edificio dalla stradina interna sulla via Brusocchi.



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 5 | Vista generale dell'edificio con l'appartamento al primo piano sulla destra.**



**Foto n. 6 | Vista della facciata posteriore del condominio con l'accesso ai box.**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 7 | Vista della facciata posteriore del condominio.**



**Foto n. 8 | Vista dell'ingresso al condominio.**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 | Vista dell'ingresso al condominio dalla stradina interna.



Foto n.10 | Vista dell'ingresso condominiale.



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11 | Vista del soggiorno con la porta d'ingresso all'appartamento.



Foto n. 12 | Vista del soggiorno con la porta finestra del balcone e la scala al piano mansardato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 | Vista del soggiorno con la porta della cucina sulla destra.



Foto n. 14 | Vista del soggiorno con la porta della zona notte a sinistra e della cucina a destra.



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 15 | Vista della cucina abitabile.**



**Foto n. 16 | Vista del bagno.**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17 | Vista della camera da letto.



Foto n. 18 | Vista della camera da letto.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 19 | Vista del balcone del soggiorno.**



**Foto n. 20 | Vista dei serramenti del soggiorno.**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 21 | Vista della scala che sale al piano mansardato.



Foto n. 22 | Vista della camera da letto al piano mansardato.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 23-24 | Viste del bagno al piano mansardato.



Foto n. 25-26 | Vista della scala di accesso al piano seminterrato e corridoio di disimpegno.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 27 | Vista della cantina.



Foto n. 28 | Vista dell'interno del box.