

Foto 1. Vista del complesso edilizio nella quale è situata l'unità immobiliare oggetto di perizia.



Foto 2. Vista esterna dell'unità immobiliare oggetto di stima posta al piano rialzato – lato nord-est.



Foto 3. Vista esterna dell'unità immobiliare oggetto di stima posta al piano rialzato – lato sud-ovest.

Foto 4. Vista del vano ingresso-soggiorno.




Foto 5. Vista del vano ingresso-soggiorno.




Foto 6. Vista del vano ingresso-soggiorno.




Foto 7. Vista della cucina.

Foto 8. Vista della camera matrimoniale.




Foto 9. Vista della camera da letto 1.



Foto 10. Vista della camera da letto 2.



Foto 11. Vista del bagno.

Foto 12. Vista del ripostiglio ricavato all'interno dell'area destinata a balcone a sud-ovest.

Foto 13. Vista del balcone a nord-est chiuso con struttura precaria in alluminio e vetro.

Viale Santa Panagia, 136/A – 96100 – SIRACUSA TEL. 349 57 32 361 PEC: giovanni.messina2@archiworldpec.it – email: nannimessina@virgilio.it

W

Foto 14. Vista esterna del garage.



Foto 15. Vista interna del garage.