

FOTO 1 – Imm. tratta da Google Maps. In evidenza la strada di accesso (rosso) e il bene oggetto di perizia (giallo).



FOTO 2 – Strada privata di accesso che dalla SP 5 conduce all'abitazione oggetto di perizia.



FOTO 3 – Vista dell'abitazione dalla strada di accesso lato ovest.



FOTO 4 – Vista del lato sud-est, fronte principale.



FOTO 5 – Lato sud, ingresso all'abitazione.



FOTO 6 – Vista del lato sud-est.



FOTO 7 - Vista del lato nord a confine con la proprietà Lombardo Nicodemo.



FOTO 8 – Pozzetto fossa biologica posto nel suolo proprietà Carà A. M. part. 1636, dove scarica la fogna dell'abitazione.



FOTO 9 – Tubazione adduzione idrica posta nell’abitazione limitrofa proprietà Carà A. M. part. 1636.



FOTO 10 – Filo elettrico volante che dall’abitazione limitrofa proprietà Carà A.M. alimenta l’abitazione dell’esecutata.



FOTO 11 – Vista verso la strada di accesso. In evidenza (freccia) il filo elettrico volante collegato con l’abitazione limitrofa.



FOTO 12 – Vista del lato sud dell’abitazione con corte e sub 1 lastricati con calcestruzzo.



FOTO 13 – Piano terra -Soggiorno con scala di accesso al piano primo.




FOTO 14 – Piano terra – Cucina.



FOTO 15 – Piano terra. Bagno.



FOTO 16 - Piano terra. Camera.



FOTO 17 - Piano primo. Camera matrimoniale.



FOTO 18 - Piano primo. Bagno.



FOTO 19 - Piano primo. Corridoio.




FOTO 20 - Piano primo. Camera.




FOTO 21 - Piano primo. Scala.



FOTO 22 - Piano primo. Balcone camera matrimoniale.



FOTO 23 - Piano primo. Terrazzo.



FOTO 24 - Piano primo. Foro ispezione terrazzo.