

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E
VALUTATIVA IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI
POLLINA (PA)

ALLEGATO 10

SEZIONE "B"

IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI POLLINA

IN CONTRADA LAPPI

Documentazione fotografica

Pollina, 11 aprile 2016

Il perito

Geom. Sandro Agnello



Illustrazione 1: LOCALIZZAZIONE DEL FABBRICATO



Illustrazione 2: PANORAMICA DALLA S.P. 25



Illustrazione 3: ACCESSO



Illustrazione 4: CORTE COMUNE PERTINENZIALE



Illustrazione 5: CORTE COMUNE E VISTA DA P.T.



Illustrazione 7: CORTE COMUNE VISTA DA P.2



Illustrazione 6: CORTE COMUNE LATO BOSCO



Illustrazione 8: SCALA A



Illustrazione 9: SCALA B



Illustrazione 10: RETROSPETTO E SCALE



Illustrazione 11: APP. 3 PORTA D'INGRESSO



Illustrazione 12: APP.4 INGRESSO



Illustrazione 13: APP. 4 CAMERA



Illustrazione 14: APP.4 CAMERA



Illustrazione 15: APP. 4 TERRAZZO



Illustrazione 16: APP. 4 SOGGIORNO PRANZO



Illustrazione 17: APP. 4 BAGNO



Illustrazione 18: APP. 5 INGRESSO



Illustrazione 19: APP. 5 CAMERA



Illustrazione 20: APP. 5 CAMERA



Illustrazione 21: APP. 5 TERRAZZO



Illustrazione 22: APP. 5 BAGNO



Illustrazione 23: APP. 5 CUCINA



Illustrazione 24: APP. 7 INGRESSO



Illustrazione 25: APP. 7 LAVANDERIA



Illustrazione 26: APP. 7 CUCINA



Illustrazione 27: APP. 7 SOGGIORNO PRANZO



Illustrazione 28: APP. 7 CAMERA



Illustrazione 29: APP. 8 INGRESSO



Illustrazione 30: APP. 8 CAMERA



Illustrazione 31: APP. 8 SOGGIORNO PRANZO



Illustrazione 32: APP. 8 BAGNO



Illustrazione 33: APP. 8 CUCINA



Illustrazione 34: APP. 8 SOGGIORNO PRANZO



Illustrazione 35: APP. 8 SOGGIORNO PRANZO



Illustrazione 36: APP. 8 TERRAZZO



Illustrazione 37: APP. 8 TERRAZZO



Illustrazione 38: SCALA DI COLLEGAMENTO IN FERRO



Illustrazione 39: APP. 9 PORTA D'INGRESSO



Illustrazione 40: APP. 9 TERRAZZO