

---

# Tribunale di Varese

## ESECUZIONE IMMOBILIARE

N° Gen. Rep. **234/2021** unita alla **259/2021**

promossa da: [REDACTED] - [REDACTED]

contro: [REDACTED]

Giudice Delle Esecuzioni  
**Dott. PURICELLI Giacomo**

### PERIZIA

**Luino – via Sbarra**

**Esperto della stima:** geom. Claudia Caravati

Email: caravati@studiotecnicoclg.it

Pec: claudia.caravati@geopec.it



9 – Valutazione pag. 358

**Lotto 15** **pag. 367**

**Appartamento e due posti auto**

1 - Identificativo	pag. 369
2 – Descrizione sommaria	pag. 372
3 – Stato di possesso	pag. 372
4 – Vincoli e oneri giuridici	pag. 372
5 – Altre informazioni per l'acquirente	pag. 379
6 – Attuali e precedenti proprietari	pag. 381
7 – Conformità edilizio urbanistica e catastale	pag. 382
8 – Descrizione dell'immobile	pag. 385
9 – Valutazione	pag. 386

**Lotto 16** **pag. 395**

**Appartamento e due posti auto**

1 - Identificativo	pag. 397
2 – Descrizione sommaria	pag. 400
3 – Stato di possesso	pag. 400
4 – Vincoli e oneri giuridici	pag. 400
5 – Altre informazioni per l'acquirente	pag. 407
6 – Attuali e precedenti proprietari	pag. 409
7 – Conformità edilizio urbanistica e catastale	pag. 410
8 – Descrizione dell'immobile	pag. 412
9 – Valutazione	pag. 414

**Lotto 17** **pag. 423**

**Palazzina in costruzione, cantina e dieci posti auto**

1 - Identificativo	pag. 425
2 – Descrizione sommaria	pag. 436
3 – Stato di possesso	pag. 437
4 – Vincoli e oneri giuridici	pag. 437
5 – Altre informazioni per l'acquirente	pag. 443
6 – Attuali e precedenti proprietari	pag. 445
7 – Conformità edilizio urbanistica e catastale	pag. 446
8 – Descrizione dell'immobile	pag. 449
9 – Valutazione	pag. 451

**Lotto 18** **pag. 458**

**Appartamento e posto auto**

1 - Identificativo	pag. 459
2 – Descrizione sommaria	pag. 461
3 – Stato di possesso	pag. 461
4 – Vincoli e oneri giuridici	pag. 462
5 – Altre informazioni per l'acquirente	pag. 468
6 – Attuali e precedenti proprietari	pag. 470
7 – Conformità edilizio urbanistica e catastale	pag. 471
8 – Descrizione dell'immobile	pag. 473
9 – Valutazione	pag. 474

**Lotto 19** **pag. 483**

**Appartamento e posto auto**

1 - Identificativo	pag. 484
--------------------	----------



**LOTTO 17**

**Palazzina 4 in costruzione,  
cantina e dieci posti auto**

**Luino via Sbarra**

**INDICE SINTETICO****1. Dati catastali**

**Immobile:** via Luigi Sbarra 7– 21016 Luino

**Lotto:** 17 - **Bene:** 1

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Fabbricato in costruzione [F/3]

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475, sub 733

**Lotto:** 17 – **Bene** 2

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Magazzini e locali di deposito [C/2] classe 7, cons. 8 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 637

**Lotto:** 17 – **Bene** 3

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 610

**Lotto:** 17 – **Bene** 4

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 612

**Lotto:** 17 – **Bene** 5

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 613

**Lotto:** 17 – **Bene** 6

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 614

**Lotto:** 17 – **Bene** 7

**CATASTO FABBRICATI**

**Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1

**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 615

**Lotto:** 17 – **Bene** 8



**CATASTO FABBRICATI****Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 616**Lotto:** 17 – Bene 9**CATASTO FABBRICATI****Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 619**Lotto:** 17 – Bene 10**CATASTO FABBRICATI****Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 620**Lotto:** 17 – Bene 11**CATASTO FABBRICATI****Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 621**Lotto:** 17 – Bene 12**CATASTO FABBRICATI****Categoria:** Posto auto [C/6] classe 11, cons. 14 mq, zona censuaria 1**Dati Catastali:** Sez. Urb. LU, foglio 7, particella 10475 sub. 622**2. Possesso****Lotto:** 17 – **Bene:** 1 Al momento del sopralluogo lavori non ultimati**Lotto:** 17 – **Beni:** 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Al momento del sopralluogo a disposizione dell'esecutato**3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: no****4. Creditori iscritti e/o intervenuti****Immobile:** via Luigi Sbarra 7– 21016 Luino**Lotto:** 17**Creditori Procedenti:** [REDACTED] con sede in [REDACTED]**Creditori Iscritti e intervenuti:** [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] per Beni 5 – 8)**Creditori intervenuti:** [REDACTED]**5. Misure penali****Immobile:** via Luigi Sbarra 7– 21016 Luino**Lotto:** 17**Misure penali:** nulla risultante dai RR.II.**6. Continuità delle trascrizioni****Immobile:** via Luigi Sbarra 7– 21016 Luino**Lotto:** 17 **Continuità delle trascrizioni:** sì

## Immobile in Luino – via Sbarra

La seguente relazione viene redatta secondo il modello in uso come richiesto, implementato e variato per una migliore esposizione dei risultati delle indagini effettuate.

### LOTTO 17

Il lotto è formato dall'intera palazzina indicata con il numero 4, in corso di costruzione, da una cantina al piano seminterrato (catastale 1) del fabbricato 3 e da dieci posti auto coperti al piano interrato in corpo separato. Il tutto facente parte del complesso immobiliare inerente il Programma Integrato di Intervento in zona Z2 "ex area Borri".

La proprietà è situata in adiacenza al limite Nord del Centro storico di Luino, a poca distanza dal Lungolago e dall'Imbarcadero, con accesso diretto sulla Strada Provinciale n° 6 che porta al valico con la Svizzera.

### 1. IDENTIFICATIVO

#### 1.1 - BENE 1

##### **Corpo di fabbrica (palazzina 4) in corso di costruzione [F/3] sito in Luino, via Sbarra 7.**

Il Bene 1 è costituito dalla porzione del corpo di fabbrica indicato con il n° 4 fino ad oggi eseguita. Si tratta di palazzina prevista con sei piani di cui è stata realizzata la struttura (pilastri, travi e solette) dei primi quattro.

Per l'esecuzione del fabbricato era stato presentato il progetto in data 18/08/2015 prot. 19459/15 per cui il Comune aveva predisposto il Permesso di Costruire n° 1/2016 del 22/04/2016 prot. 9620 che però non è mai stato ritirato.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 5 unità destinate a residenza con uffici oltre ad un terrazzo agibile con vista lago, con accesso da vano scala comune sul lato Est.

##### **Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████. con sede in ██████████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

##### **Pignoramento**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ L. con sede in ██████████ c.f. ██████████

##### **1.1.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

##### **1.1.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati**



**Intestazione attuale**

██████████, con sede in ██████████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino – Via Luigi Sbarra 7

Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 733 – Zona censuaria 1 - Cat F/3

piani 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030302
- Variazione del 06/11/2012 Pratica VA0263523 Ampliamento – Frazionamento e fusione– Ultimazione di fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

coerenze riferite all'intera palazzina per la parte realizzata:

Vano scala della palazzina 3, area esterna e passaggi comuni, unità della palazzina 5, area esterna e passaggi comuni, unità della palazzina 3.

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.1.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è constatato che l'unità è ancora in fase di costruzione e che non è stata ancora presentata alcuna scheda catastale.

**1.2 - BENE 2****Cantina**

Locale situato nella zona Nord-Est del piano indicato catastalmente come 1 destinato principalmente a cantine e box. L'ingresso avviene dal vano scala comune indicato con la lettera B della palazzina 3.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramento**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████, con sede in ██████████ c.f. ██████████

**1.2.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.2.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati****Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino – Via Luigi Sbarra 7



Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 637 – Zona censuaria 1 - Cat C/2 - classe 7 -mq 8  
 Superf. Totale 10 mq Rendita € 17,77 piano 1

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030152
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 prot. n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot.: Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 VA0015819 – Divisione – Ultimazione di fabbricato urbano

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Muro perimetrale, vano scala comune, corridoio comune su due lati

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.2.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 02/05/2022 si è sono riscontrate difformità nelle misure del locale. Dovrà quindi essere presentata documentazione aggiornata.

**1.3 - BENE 3**

**Posto auto [C/6] sito in Luino, via Sbarra 7.**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramento**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ L. con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.3.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.3.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati**

**Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino – Via Luigi Sbarra 7

Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 610 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – 14 mq  
 Superf. Totale 14 mq Rendita € 54,23 piano S1

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030103



- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 prot. n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot.: Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 VA0015819 – Divisione – Ultimazione di fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto), corsia di manovra, altra unità (posto auto), altra unità (posto auto).  
Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.3.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

**1.4 - BENE 4**

**Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autoveature.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████. con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.4.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.4.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati**

**Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 612 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030107
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati



- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto), corsia di manovra, altra unità (posto auto – Bene 5), altra unità (posto auto).

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.4.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012, ad eccezione dell'altezza.

**1.5 - BENE 5**

**Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autoveicoli.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.5.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.5.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati**

**Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 613 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030981

- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819

- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati

- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**



Altra unità (posto auto – Bene 4), corsia di manovra, altra unità (posto auto – Bene 6), altra Unità (posto auto).

Salvo errori e come meglio in fatto.

### 1.5.3 Conformità catastale

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

## 1.6 - BENE 6

### Posto auto coperto

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

### Quota e tipologia del diritto

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

### Pignoramenti

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████

### 1.6.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

### 1.6.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati

#### Intestazione attuale

██████████ L. con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

#### Descrizione

Comune di Luino -

Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 614 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030109
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

### Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:

Altra unità (posto auto – Bene 5), corsia di manovra, altra unità (posto auto – Bene 7), altra Unità (posto auto).

Salvo errori e come meglio in fatto.



**1.6.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

**1.7 - BENE 7****Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████, con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.7.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.7.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati****Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 615 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030111
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto – Bene 6), corsia di manovra, altra unità (posto auto – Bene 8), altra unità (posto auto).

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.7.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

### **1.8 - BENE 8**

#### **Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

#### **Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

#### **Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ████████████████████. con sede in ██████ c.f. ██████████

#### **1.8.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

#### **1.8.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati**

##### **Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

##### **Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 616 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030113
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

#### **Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto – Bene 7), corsia di manovra, altra unità (posto auto), altra unità (posto auto).

Salvo errori e come meglio in fatto.

#### **1.8.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.



**1.9 - BENE 9****Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.9.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.9.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati****Intestazione attuale**

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 619 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030119
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto – Bene 10), altra unità (posto auto – Bene 8), altra unità (posto auto), corsia di manovra.

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.9.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

**1.10 - BENE 10****Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.



**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di ██████████. con sede in ██████ c.f. ██████████

**1.10.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.10.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati****Intestazione attuale**

██████████ L. con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU– Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 620 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030983
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto – Bene 11), altra unità (posto auto – Bene 7), altra unità (posto auto – Bene 9), corsia di manovra.

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.10.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

**1.11 - BENE 11****Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

██████████ con sede in ██████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1



**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

**1.11.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

**1.11.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati****Intestazione attuale**

[REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] proprietà per 1/1

**Descrizione**

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 621 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030122
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

**Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:**

Altra unità (posto auto – Bene 12), altra unità (posto auto – Bene 6), altra unità (posto auto – Bene 10), corsia di manovra.

Salvo errori e come meglio in fatto.

**1.11.3 Conformità catastale**

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

**1.12 - BENE 12****Posto auto coperto**

Posto auto coperto situato all'interno del piano interrato destinato a ricovero autovetture.

**Quota e tipologia del diritto**

L'unità immobiliare risulta intestata in Catasto a:

[REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] proprietà per 1/1

**Pignoramenti**

- Quota di 1/1 a favore di [REDACTED]. con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

**1.12.1 - Identificazione Catastale - Catasto Terreni**

L'immobile sorge sul mappale di Catasto Terreni 10475 del foglio logico 9 del Comune di Luino, Ente Urbano di mq 8071.

### 1.12.2 - Identificazione Catastale - Catasto Fabbricati

#### Intestazione attuale

██████████ con sede in ██████████ c.f. ██████████ proprietà per 1/1

#### Descrizione

Comune di Luino -

Sezione LU- Foglio 7 – mapp. 10475 – Sub. 622 – Zona censuaria 1 - Cat C/6 - classe 11 – consist. 14 mq Superf. Catast. 14 mq Rendita € 54,23 Piano S1 Via Luigi Sbarra 7

Dati derivanti da:

- Variazione toponomastica 17/02/2024 VA0030124
- Superficie di impianto pubblicata in data 09/11/2015 relativa a planimetria presentata il 20/01/2012 protocollo n. VA0015819
- Variazione nel classamento del 23/08/2012 pratica VA0208969 Annot. Classamento e rendita validati
- Variazione del 20/01/2012 Pratica VA0015819- Divisione – Ultimazione fabbricato urbano.

#### Coerenze dell'immobile da nord e in senso orario desunte da scheda e mappa catastale:

Altra unità (posto auto), altra unità (posto auto – Bene 5), altra unità (posto auto – Bene 11), corsia di manovra.

Salvo errori e come meglio in fatto.

### 1.12.3 Conformità catastale

In sede di sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 si è riscontrata la conformità fra lo stato di fatto e quanto riportato nell'ultima scheda catastale in banca dati del CF presentata in data 20/01/2012 ad eccezione dell'altezza.

## 2. DESCRIZIONE SOMMARIA

### BENI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

#### Caratteristiche zona

I beni oggetto della presente perizia sono inseriti nel complesso immobiliare, ancora in corso di completamento, sorto in esecuzione del Programma Integrato di Intervento in zona Z2 "ex area Borri" situata in adiacenza al limite Nord del Centro storico di Luino dove sono ubicati servizi commerciali, turistici, scolastici, farmacia e nelle immediate vicinanze del Lungolago.

#### Area urbanistica

Si tratta di area completamente urbanizzata, a carattere prevalentemente residenziale. Luino è dotata di buoni collegamenti ferroviari, automobilistici e di navigazione con altri centri del Verbano oltre che con Milano e Varese.



**3. STATO DI POSSESSO**

In data 12/04/2022 e 02/05/2022 si sono svolti i sopralluoghi nei quali si è proceduto ad effettuare gli accertamenti dello stato attuale dei beni in oggetto, con rilievo metrico, a vista e fotografico.

Gli accessi si sono svolti alla presenza dell'incaricato della Ditta proprietaria degli immobili e in tale sede si è constatato che il Bene 1 è ancora in fase di esecuzione mentre i Beni dal 2 al 12 sono a disposizione dell'esecutato.

**4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI**

Dalla documentazione allegata agli atti di causa, dalla certificazione notarile in atti, implementate dalle verifiche effettuate mediante servizio di consultazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Varese - Territorio alla data del 08/04/2024 per nominativi ed immobile con estrazione di note, si riporta quanto segue:

**4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:****4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:**

nessuna reperita

**4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:**

nessuna reperita

**4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:**✓ **Convenzione Edilizia**

**Trascritta a Varese in data 15/02/2006 ai nn. 3566/2041** con atto notarile pubblico Rep. 46622/22021 del Notaio Cantù Cesare in Milano del 18/01/2006, a favore del [REDACTED] con sede in [REDACTED] ( [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] ed altri, gravante sulle quote di competenza delle unità contraddistinte in Catasto Terreni di Luino con le particelle 10076-31-111-113-120-121-123-365-659-5712-5996-5997-5998-6832-6833-125-10027-5713-9447.

Nella Sezione D – Ulteriori informazioni è precisato che "La trascrivenda convenzione stipulata con il Comune di Luino ha per oggetto l'attuazione del Piano Attuativo Z2 denominato Ex Area Borri"

✓ **Convenzione Edilizia**

**Trascritta a Varese in data 23/10/2007 ai nn. 25940/14966** con atto notarile pubblico Rep. 110660/12629 del Notaio Ezio Oliva in Somma Lombardo del 11/10/2007, a favore del [REDACTED] con sede in [REDACTED] ( [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] gravante sulla proprietà di 1/1 per le unità in Catasto Fabbricati di Luino con le particelle 31-113 sub. 501-10475-113 sub. 3-10476-9224-10477 e in Catasto Terreni di Luino con le particelle 111-123-10381-10382-365-659-31-10475-5997-5998-6832-6833-5712-10027-10076-10476. Nella Sez. D – Ulteriori Informazioni è riportato: "Si precisa che la presente convenzione, modificativa ed integrativa della precedente sottoscritta in data 18 gennaio 2006, richiamata



in premessa, ha per oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento in variante al Piano Attuativo Z2 denominato Ex Area Borri"

#### 4.1.4 Costituzione diritti e servitù

##### ✓ Costituzione diritti reali a titolo gratuito

**Trascritta a Varese in data 07/04/2009 ai nn. 6113/3927** con atto notarile pubblico Rep. 112179/13748 del Notaio Oliva Ezio in Somma Lombardo del 11/03/2009, a favore di [REDACTED] con sede in [REDACTED] ( [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

Nella Sezione D – Ulteriori informazioni è riportato: "[REDACTED] [REDACTED], con ogni garanzia di legge, costituisce a carico dei terreni di sua proprietà.....(omissis).... Servitù gratuita di scarico e posa sotterranea di tubazioni per fognatura sino alla pubblica via della Vittoria, ed a favore dell'area distinta al mappale 10475 di Catasto Terreni, nonché degli erigendi edifici di proprietà della Società [REDACTED] che accetta".

##### ✓ Costituzione diritti reali a titolo gratuito

**Trascritta a Varese in data 07/04/2009 ai nn. 6114/3928** con atto notarile pubblico Rep. 112179/13748 del Notaio Oliva Ezio in Somma Lombardo del 11/03/2009, a favore della [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

Nella Sezione D – Ulteriori informazioni è riportato: "[REDACTED] a mezzo del legale rappresentante, con ogni garanzia di legge, costituisce a carico dell'area di sua proprietà sita in Comune di Luino distinta con il mappale 10475 di Catasto Terreni e 10672 .....nonché a carico dell'erigendo fabbricato, servitù gratuita di veduta in favore del fabbricato ad uso asilo di proprietà della citata [REDACTED] censito con il mappale 113 subalterno 2, da esercitarsi in particolare dalle aperture poste al piano seminterrato sul lato Est del fabbricato ad uso asilo, e precisamente una finestra, una porta di accesso all'asilo ed una porta di accesso ad un locale tecnico."

##### ✓ Costituzione diritti reali a titolo gratuito

**Trascritta a Varese in data 07/04/2009 nn. 6115/3929** con atto notarile pubblico Rep. 112179/13748 del Notaio Oliva Ezio in Somma Lombardo del 11/03/2009, a favore della [REDACTED] O con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

Nella Sezione D – Ulteriori informazioni è riportato:

*"A carico dell'area sita in comune di Luino distinta al catasto terreni al mappale 10475 di are 45.20 ente urbano, nonché della confinante porzione di area censita a catasto terreni al mappale 10672 di are 00.30 e del mappale di catasto terreni 10673, la società [REDACTED] costituisce servitù gratuita di passaggio pedonale a favore del fabbricato distinto a catasto fabbricati al mappale 113 sub. 2 ed a catasto terreni al mappale 5675 di are 06.00 nonché a*



favore dei mappali di catasto terreni numero 9447, 10671, 6835, di proprietà della [REDACTED] [REDACTED], che accetta, servitù da esercitarsi sulla porzione di area di circa metri 2.40 (duecentoquaranta) corrente in fregio al fabbricato adibito ad asilo, per tutta la sua lunghezza del lato est e metri 3,50 in fregio al lato nord dello stesso fabbricato (quest'ultima servitù anche di accesso carraio). Si confermano gli esistenti passi carrai e pedonali esistenti dal mappale 10673 a favore del mappale 9447".

#### 4.2 Vincoli ed oneri giuridici da cancellare a cura e spese della procedura:

##### 4.2.1 Iscrizioni

✓ Ipoteca Volontaria – Concessione a garanzia di finanziamento

**Iscritta a Varese in data 17.03.2006 ai nn. 6343/1266** con atto Rep. 107411/10747 Notaio Ezio Oliva in Somma Lombardo (VA), del 15.03.2006, a favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] gravante sulla piena proprietà delle unità di Catasto Fabbricati in Comune di Luino sezione LU foglio 14 mappali 111 sub 1, 113 sub 3 6, 9222, 9223, 9224 e Catasto Terreni in Comune di Luino sezione LU foglio 9 mappali 111 659 5996 5997 5998 6832 6833 5712 121 120 e 113, contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] cf [REDACTED]

Importo capitale € [REDACTED]

Importo complessivo € [REDACTED]

Tasso interesse annuo 3.45%

Durata anni 30

A margine della nota sono presenti le seguenti annotazioni:

- ANNOTAZIONE presentata il 09/05/2008 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1590 Registro generale n. 10093  
Tipo di atto: 0800 - PROROGA DURATA FINANZIAMENTO
- ANNOTAZIONE presentata il 20/03/2009 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 832 Registro generale n. 4956  
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI
- ANNOTAZIONE presentata il 28/10/2009 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 3075 Registro generale n. 19382  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 28/10/2009 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 3076 Registro generale n. 19383  
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI
- ANNOTAZIONE presentata il 10/11/2009 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 3232 Registro generale n. 20272  
Tipo di atto: 0800 - PROROGA DELLA DURATA DEL FINANZIAMENTO
- ANNOTAZIONE presentata il 24/05/2010 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1578 Registro generale n. 9668  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA



- ANNOTAZIONE presentata il 03/06/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1693 Registro generale n. 10119  
Tipo di atto: 0800 - PROROGA AMMORTAMENTO
- ANNOTAZIONE presentata il 03/06/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1694 Registro generale n. 10120  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/06/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1695 Registro generale n. 10121  
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI
- ANNOTAZIONE presentata il 28/09/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 2845 Registro generale n. 17118  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 07/08/2012 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1921 Registro generale n. 13842  
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI
- ANNOTAZIONE presentata il 09/11/2012 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 2947 Registro generale n. 18393  
Tipo di atto: 0800 - ATTO DI PROROGA DI UTILIZZO DI  
FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA
- ANNOTAZIONE presentata il 16/05/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1106 Registro generale n. 7136  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/09/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1833 Registro generale n. 12838  
Tipo di atto: 0821 - RIDUZIONE DI SOMMA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/09/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1834 Registro generale n. 12839  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/09/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1835 Registro generale n. 12840  
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI
- ANNOTAZIONE presentata il 01/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 722 Registro generale n. 4138  
Tipo di atto: 0800 - ATTO DI MODIFICA DI MUTUO CON GARANZIA  
IPOTECARIA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 747 Registro generale n. 4345  
Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
- ANNOTAZIONE presentata il 03/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE



Registro particolare n. 748 Registro generale n. 4346

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 22/11/2016 Servizio di P.I. di VARESE

Registro particolare n. 2840 Registro generale n. 19252

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

A margine della nota sono presenti le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione n. 2545 del 09/12/2015 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 09/10/2015.

Cancellazione parziale eseguita in data 10/12/2015 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)

- Comunicazione n. 2546 del 09/12/2015 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 09/10/2015.

Cancellazione parziale eseguita in data 10/12/2015 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)

- Comunicazione n. 2597 del 18/12/2015 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 09/10/2015.

Cancellazione parziale eseguita in data 22/12/2015 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)

- Comunicazione n. 162 del 20/01/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 09/10/2015.

Cancellazione parziale eseguita in data 21/01/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)

- ✓ Ipoteca Volontaria – Concessione a garanzia di finanziamento

**Iscritta a Varese in data 23.10.2007 ai nn. 25941/6037** con atto Rep. 110661 Notaio Ezio Oliva in Somma Lombardo (VA), del 11.10.2007, a favore di [REDACTED]

con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] gravante sulla piena proprietà delle unità di Catasto

Fabbricati in Comune di Luino sezione LU foglio 14 mappali 113 sub 501 3 e Catasto Terreni in Comune di Luino sezione LU foglio 9 mappali 111 659 10475 5997 10477 6832 5712 10476 10477

6833, contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] cf [REDACTED]

Importo capitale € [REDACTED]

Importo complessivo € [REDACTED]

Tasso interesse annuo 5.7%

Durata anni 30

A margine della nota sono presenti le seguenti annotazioni:

- ANNOTAZIONE presentata il 20/03/2009 Servizio di P.I. di VARESE

Registro particolare n. 833 Registro generale n. 4957

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 28/10/2009 Servizio di P.I. di VARESE

Registro particolare n. 3074 Registro generale n. 19381



Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 10/11/2009 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 3233 Registro generale n. 20273

Tipo di atto: 0800 - PROROGA DELLA DURATA DEL FINANZIAMENTO

- ANNOTAZIONE presentata il 19/05/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1549 Registro generale n. 8990

Tipo di atto: 0800 - PROROGA DI MUTUO

- ANNOTAZIONE presentata il 03/06/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1696 Registro generale n. 10122

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 28/09/2011 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 2846 Registro generale n. 17119

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 07/08/2012 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1920 Registro generale n. 13841

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 25/10/2012 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 2807 Registro generale n. 17602

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 09/11/2012 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 2946 Registro generale n. 18392

Tipo di atto: 0800 - ATTO DI PROROGA DI PERIODO DI UTILIZZO DI FINANZIAMENTO

- ANNOTAZIONE presentata il 09/08/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1768 Registro generale n. 12545

Tipo di atto: 0800 - PROROGA PERIODO DI UTILIZZO DI FINANZIAMENTO

- ANNOTAZIONE presentata il 12/08/2013 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 1775 Registro generale n. 12589

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 02/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 735 Registro generale n. 4236

Tipo di atto: 0810 - FRAZIONAMENTO IN QUOTA

- ANNOTAZIONE presentata il 02/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 736 Registro generale n. 4237

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

- ANNOTAZIONE presentata il 02/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE  
Registro particolare n. 737 Registro generale n. 4238

Tipo di atto: 0818 - QUIETANZA E CONFERMA



- ANNOTAZIONE presentata il 02/04/2015 Servizio di P.I. di VARESE

Registro particolare n. 738 Registro generale n. 4239

Tipo di atto: 0808 - EROGAZIONE A SALDO

- ANNOTAZIONE presentata il 21/12/2016 Servizio di P.I. di VARESE

Registro particolare n. 3093 Registro generale n. 21068

Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI

A margine della nota sono presenti le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione n. 346 del 11/02/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 03/02/2016.

Cancellazione parziale eseguita in data 07/03/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)

- ✓ Ipoteca Giudiziale – Sentenza di condanna (Solo per Beni 5 e 8)

**Iscritta a Varese in data 22.12.2017 ai nn. 23693/3589** derivante da sentenza di condanna di cui all'atto giudiziario Rep. 223 Tribunale di Varese del 19.02.2016, a favore di [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf [REDACTED] per la quota di 1/5 di proprietà, [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf [REDACTED] per la quota di 1/5 di proprietà,

[REDACTED] nato a [REDACTED] il 2 [REDACTED] cf [REDACTED] per la quota di 1/5 di proprietà,

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] cf [REDACTED] per la quota di 1/5 di proprietà,

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf [REDACTED] per la quota di 1/5 di

proprietà gravante sulla piena proprietà delle unità di Catasto Fabbricati in Comune di Luino

sezione LU foglio 7 mappale 10475 sub 590 683 672 591 602 666 583 594 563 643 596 625 586 545

599 676 636 706 613 748 616 617 687 746 709, contro [REDACTED] con sede in [REDACTED] cf [REDACTED]

Importo capitale € [REDACTED]

Importo complessivo € [REDACTED]

A margine della nota non sono presenti annotazioni

#### 4.2.2 Pignoramenti

- ✓ Atto Giudiziario- Verbale di pignoramento immobili

**Trascritto a Varese in data 09/11/2021 ai nn. 23054/16334** con atto giudiziario Rep. 2242 dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese del 19/10/2021, a favore di [REDACTED]

con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED], gravante sull'intera proprietà di 1/1.

Nella Sezione D – Ulteriori informazioni è riportato: "Con atto di precetto notificato in data 28/09/2021 è stato intimato a [REDACTED] di pagare la complessiva somma di Euro [REDACTED]

## 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

### 5.1 Questioni in ambito condominiale

#### BENI 1 – 2



Le unità in oggetto risultano comprese in edificio condominiale "VISTA LAGO A/B" e nel Supercondominio "CENTRO VISTA LAGO".

### **BENI 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12**

Le unità in oggetto risultano comprese in edificio condominiale "BOX CENTRO VISTA LAGO" e nel Supercondominio "CENTRO VISTA LAGO".

#### **5.1.1 Spese condominiali**

La scrivente ha provveduto a richiedere all'amministratore del condominio, sig. [REDACTED] [REDACTED] la posizione debitoria per gli immobili in oggetto e copia del regolamento condominiale.

### **BENI 1 – 2**

L'amministratore in data 25.03.2024 riscontrava la richiesta della posizione debitoria ed inviava copia del regolamento condominiale.

Dall'esame del riscontro fornito, relativamente alle unità immobiliari interessate, si rileva quanto segue:

ESERCIZIO 2022/2023 saldo a debito € 470,98

PREVENTIVO DI GESTIONE 2023/2024 € 158,09 + debito esercizio precedente € 470,98 = € 629,07

Alla data di riscontro da parte dell'Amministratore del Condominio risultava quindi un saldo a debito pari a € 629,07 per le unità interessate.

In data 15.02.2024 è stato sottoscritto un accordo tra l'esecutato ed il Condominio "VISTA LAGO A/B" che prevede l'impegno della società, proprietaria di altre unità immobiliari nel medesimo condominio oltre a quelle oggetto della presente perizia, al fine di saldare il debito risultante alla predetta data, pari a complessivi € 23.239,83. E' quindi previsto il pagamento di n. 36 rate mensili di pari importo di € 645,55 a partire dal 01.10.2024. L'accordo risulta, al momento della stesura della presente perizia, da sottoporre all'Assemblea condominiale per accettazione come indicato nello stesso.

### **BENI 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12**

L'amministratore in data 25.03.2024 riscontrava la richiesta della posizione debitoria e comunicava che il condominio è privo di Regolamento.

Dall'esame del riscontro fornito, relativamente alle unità immobiliari interessate, si rileva quanto segue:

ESERCIZIO 2022/2023 saldo a debito € 494,10

PREVENTIVO DI GESTIONE 2023/2024 € 326,30 + debito esercizio precedente € 494,10 = € 820,40

Alla data di riscontro da parte dell'Amministratore del Condominio risultava quindi un saldo a debito pari a € 820,40 per le unità interessate.



In data 15.02.2024 è stato sottoscritto un accordo tra l'esecutato ed il Condominio "BOX CENTRO VISTA LAGO" che prevede l'impegno della società, proprietaria di altre unità immobiliari nel medesimo condominio oltre a quella oggetto della presente perizia, al fine di saldare il debito risultante alla predetta data, pari a complessivi € 8.670,43. E' quindi previsto il pagamento di n. 36 rate mensili di pari importo di € 240,84 a partire dal 01.10.2024. L'accordo risulta, al momento della stesura della presente perizia, da sottoporre all'Assemblea condominiale per accettazione come nello stesso indicato.

### **5.1.2 Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali**

#### **BENI 1 – 2**

Si rimanda, per tutte le limitazioni d'uso e dotazioni condominiali, a quanto espressamente indicato nel Regolamento di condominio allegato alla presente perizia.

#### **BENI 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12**

Essendo il Condominio "BOX CENTRO VISTA LAGO" privo di Regolamento condominiale, per tutte le limitazioni d'uso e dotazioni condominiali si fa riferimento a quanto normato dal codice civile.

### **5.1.3 Avvertenze per l'acquirente e maggiori oneri**

Si ricorda quanto previsto dall'art. 63 delle disposizioni attuative del c.c. relativo agli obblighi solidali nella corresponsione delle spese condominiali in caso di subentro. Sarà quindi necessario attivarsi, al momento della manifestazione di interesse per l'aggiudicazione delle unità in oggetto, con l'Amministratore del Condominio al fine di ottenere indicazioni aggiornate relative alla situazione debitoria, al mantenimento degli accordi sottoscritti tra la società ed i Condomini, ad eventuali opere di manutenzione straordinaria deliberate con eventuale accesso ai bonus edilizi al momento vigenti, a situazioni pendenti e/o cause in corso.

### **5.2 Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili**

Non possibile

### **5.3 Attestazione Prestazione Energetica (Bene 1)**

Unità non ultimata.

## **6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI**

Dalla documentazione allegata agli atti di causa, dalla certificazione notarile in atti, implementate dalle verifiche effettuate mediante servizio di consultazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Varese - Territorio alla data del 08.04.2024 per nominativi ed immobile con estrazione di note), si riporta quanto segue.

### **6.1 Attuali proprietari**



Le unità oggetto della presente perizia risultano attualmente intestate a [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] proprietaria per 1/1, a seguito del titolo sotto indicato:

- Atto di compravendita del 15/03/2006 rep. 107410/10746 del Notaio Ezio Oliva di Somma Lombardo (VA), trascritto a Varese il 17/03/2006 ai nn. 6342/3610 a favore di [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] e contro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED]

## 6.2 Precedenti proprietà (nel ventennio)

- Con atto di compravendita del 04.12.2003 rep. 40826/17658 Notaio Cesare Cantù con sede in Milano, trascritto a Varese il 29.12.2003 ai nn. 29021/18261, la piena proprietà delle unità in oggetto perveniva a [REDACTED] L. con sede in [REDACTED] cf [REDACTED] dalla precedente proprietaria [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

Al suddetto atto seguivano:

✓ atto di compravendita del 27.10.2005 rep. 46080/21602 Notaio Cesare Cantù con sede in Milano, trascritto a Varese il 23.11.2005 ai nn. 33680/19337, di integrazione dell'atto di compravendita del 04.12.2003 rep. 40826/17658 nel quale erano stati omessi i mappali siti in Comune di Luino sezione LU, catasto terreni foglio 9, 113 120 121 e 10076 oggetto del presente atto.

✓ atto di conferma del 27.10.2005 rep. 46080/21602 Notaio Cesare Cantù con sede in Milano, trascritto a Varese il 23.11.2005 ai nn. 33681/19338, di integrazione dell'atto di compravendita del 04.12.2003 rep. 40826/17658.

Al quadro D della nota di trascrizione, anche ai fini della pubblicità immobiliare, viene indicato quanto segue:

*“Nel trascrivendo atto il rappresentante della società venditrice ha reso la prescritta dichiarazione che le spese di edificazione dei fabbricati insistenti a parte de complesso oggetto dell'atto di compravendita in data 4 dicembre 2003 n. 40826/17658 rep. Notaio Cesare Cantù (quale integrato con il trascrivendo atto) sono state iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, con ciò confermando e convalidando l'atto di compravendita suddetto in cui tale dichiarazione era stata omessa.”*

- Con atto di fusione di società del 29.03.2001 rep. 33434/12198 Notaio Cesare Cantù con sede in Milano, trascritto a Varese il 28.04.2001 ai nn. 7120/4644, la piena proprietà delle unità in oggetto perveniva a [REDACTED] con sede in [REDACTED] cf [REDACTED] dalla precedente proprietaria [REDACTED] con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

## 7. CONFORMITA' EDILIZIO URBANISTICA E CATASTALE

### 7.1 Inquadramento urbanistico

Dall'esame della documentazione relativa al PGT – Piano di Governo del territorio vigente del Comune di Luino si evince che gli immobili oggetto della presente procedura sono compresi in



zona delimitata per “Piani attuativi realizzati o in corso di attuazione” e sono stati infatti realizzati in attuazione del Programma Integrato di Intervento in zona speciale Z2 – “Ex Area Borri”.

Per quanto riguarda i vincoli, la zona è soggetta alle seguenti disposizioni:

- Vincolo panoramico Lungo Lago (D.L. 42/2004 – art. 136/d)
- Vincolo fascia di 300 m dalla linea di battigia del Lago Maggiore (D:L: 42/2004-art. 142/b)
- Fascia di rispetto di 1 km dalla linea di battigia per gli scarichi di acque reflue (Reg. Regionale n° 3 del 2006).

Per la sensibilità paesistica è stata assegnata la classe 3 – media.

## 7.2 Programma integrato di intervento

Per l'attuazione del Programma di intervento in zona Z2 denominata “Ex Area Borri” è stata stipulata fra il Comune di Luino e la ditta allora proprietaria una prima Convenzione in data 18/01/2006, poi modificata ed integrata da quella successiva stipulata con ██████████ in data 11/10/2007.

Sullo stato di attuazione della Convenzione il Comune ha dato avvio alla verifica con comunicazione del 13/07/2023 e conclusa con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 11/03/2024 – “Proroga termini per la realizzazione delle opere pubbliche del Piano Integrato d'Intervento Z2 Borri in corso di esecuzione – Approvazione cronoprogramma”.

## 7.3 Pratiche edilizie

Con PEC in data 18/03/2022 veniva inoltrata al Comune di Luino richiesta di accesso agli atti per le pratiche edilizie relative agli immobili oggetto di perizia.

L'accesso è stato eseguito il 28/04/2022 con l'esame delle pratiche edilizie e dei provvedimenti relativi al Programma di Intervento sopra citato e con la richiesta di rilascio di quanto necessario per i controlli di conformità.

Il Comune ha provveduto ad inviare la documentazione relativa da cui risulta che le pratiche edilizie più recenti concernenti i Beni componenti il Lotto 17 risultano:

- 1) Permesso di costruire 7/2008 del 20/03/2008 (Beni da 3 a 12)
- 2) D.I.A. 12/2012 del 26/03/2012 (Bene 2)
- 3) Dimostrativo numero parcheggi privati prot. 19459 del 18/08/2015 (Beni da 3 a 12)
- 4) Progetto 15/2015 con Permesso di Costruire 1/2016 (Bene 1).

## 7.4 Conformità edilizia

### 7.4.1 – BENE 1

Come già riportato al par. 1.1, il Bene 1 è costituito dalla porzione del corpo di fabbrica n. 4 fino ad oggi eseguita. Si tratta di palazzina prevista con sei piani di cui è stata realizzata la struttura (pilastri, travi e solette) dei primi quattro.

Per l'esecuzione del fabbricato era stato presentato il progetto in data 18/08/2015 prot. 19459/15 per cui il Comune aveva predisposto il Permesso di Costruire n° 1/2016 del 22/04/2016 prot. 9620 che però non è mai stato ritirato.



Il progetto prevedeva la realizzazione di 5 unità destinate a residenza con uffici oltre ad un terrazzo agibile con vista lago, con accesso da vano scala comune sul lato Est.

Per il completamento delle opere occorre far riferimento alla Determinazione Dirigenziale emessa dal Comune in data 30 aprile 2024 in cui, preso atto della proroga di validità della Convenzione all'11 ottobre 2025, si afferma che "entro tale termine sarà possibile procedere con la realizzazione della parte dell'intervento privata non ancora ultimata (quota a destinazione residenziale e quota a destinazione ricettiva), previo rilascio di nuovo titolo abilitativo edilizio e procedendo altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione". Dovrà quindi essere presentata una nuova richiesta di Permesso di Costruire (in sanatoria per la parte già eseguita).

#### **7.4.2 – BENE 2**

Dal confronto tra quanto rilevato nel corso del sopralluogo eseguito in data 02/05/2022 e le più recenti tavole grafiche in atti comunali (tav. 1B della D.I.A 12/2012 del 26/03/2012) si rilevano difformità con quanto realizzato (variazioni nelle misure del locale).

Per la regolarizzazione dovrebbe essere applicabile la procedura di cui al punto 1 della nota comunale 26/01/2024 (dichiarazione del Tecnico ai fini dell'attestazione dello stato legittimo).

#### **7.4.3 – BENI da 3 a 12**

Dal confronto tra quanto rilevato nel corso del sopralluogo eseguito in data 12/04/2022 e le più recenti tavole grafiche in atti comunali (tav. 2A del Permesso di Costruire 7/2008) si rilevano difformità nell'indicazione dell'altezza dei posti auto.

Si ritiene pertanto opportuna la presentazione di documentazione aggiornata ai fini dell'attestazione dello stato legittimo dell'immobile come da indicazioni degli Uffici Comunali al punto 1 della nota 26/01/2024.

In riferimento al dimostrativo parcheggi privati, i posti auto sono compresi:

- fra gli "spazi di sosta privati per usi commerciali" i posti dei Beni 3-4-5, indicati con i num. 04, 06, 07;
- fra gli "spazi di sosta privati per palazzine 3-5-6-7-8" i posti dei Beni 6-7-8, indicati con i num. 19, 20, 21;
- fra gli "spazi di sosta privati per palazzine 1-2-9-10-11" i posti dei Beni 9-10-11-12, indicati con i num. 20-21-22-23.

In relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità di cui sopra e per il completamento delle opere, pur nell'intento di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell'incarico ricevuto, – in ordine alle limitazioni d'indagine esposte – la scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul punto. D'altra parte, per la natura ed i limiti insiti nel mandato rimesso all'esperto, non pare possibile intendere questo nell'ottica di completa sostituzione all'espressione che compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle istanze e l'indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti,



manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all'esito dell'istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scritto-grafici di dettaglio, seppur in presenza di indicazioni di massima come di seguito riportato.

In merito alle somme necessarie per la redazione di attestazione di stato legittimo dell'immobile da parte di tecnico qualificato, per le sanatorie o la rimessa in pristino delle porzioni ove sono presenti abusi edilizi e per il completamento dei lavori, il perito, valutata la complessità della situazione, ritiene necessario il parere dell'Amministrazione che per esprimersi sulle possibilità di regolarizzazione necessita di una pratica edilizia completa di elaborati e relazioni, operazione esorbitante l'incarico del perito stimatore. Le valutazioni del perito stimatore sono quindi da intendersi estremamente di massima e, in via cautelativa, possono essere quantificate relativamente a pratiche ed eventuali sanzioni in € 10.000,00

Si ribadisce che dette somme sono puramente indicative in base a quanto sopra argomentato.

## **7.5 Conformità catastale**

### **7.5.1 – BENE 1**

Unità non ultimate. Al termine dei lavori sarà quindi necessario procedere con la presentazione dell'aggiornamento catastale per dichiarazione di ultimazione fabbricato in corso di costruzione con costi stimabili in € 4.000,00 compresi oneri di fatturazione e diritti catastali.

### **7.5.2 – BENE 2**

Premesso che in merito alle verifiche di conformità catastale è necessario tenere conto delle sempre possibili inesattezze tecniche e grafiche anche in ordine alle misurazioni risultanti dalle planimetrie in scala ridotta, si ribadisce quanto già espresso al paragrafo 1.2.3. in relazione alle difformità con la scheda catastale a suo tempo presentata.

Sarà quindi necessario procedere con la presentazione dell'aggiornamento catastale con costi stimabili in € 600,00 compresi oneri di fatturazione e diritti catastali.

### **7.5.3 – BENI da 3 a 12**

Premesso che in merito alle verifiche di conformità catastale è necessario tenere conto delle sempre possibili inesattezze tecniche e grafiche anche in ordine alle misurazioni risultanti dalle planimetrie in scala ridotta, si ribadisce quanto già espresso ai paragrafi da 1.3.3 a 1.12.3. in relazione alle difformità relative all'altezza con la scheda catastale a suo tempo presentata.

Sarà quindi necessario procedere con la presentazione dell'aggiornamento catastale con costi stimabili in € 4.000,00 compresi oneri di fatturazione e diritti catastali.

## **8. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**

### **8.1 - Caratteristiche costruttive**

#### **8.1.1 BENE 1**

L'unità consta attualmente delle opere già eseguite costituenti la struttura portante della Palazzina 4 (n° 4 piani dei 6 previsti). Si tratta della ha struttura portante in pilastri e travi in



cemento armato, solette in c.a. e laterizio, scale in c.a.

### 8.1.2 – BENE 2

Il bene è una cantina posta al piano seminterrato (1 catastale) della Palazzina 3, adiacente alla scala B da cui ha accesso. Il locale ha muri perimetrali in cemento armato, muro interno in blocchi di cemento, copertura in lastre di c.a. prefabbricate. Il pavimento è in piastrelle di cemento, la porta in ferro. Il locale è dotato di impianto di illuminazione.

**Stato di conservazione: tracce di umidità nel pavimento e nella parete interna.**

### 8.1.3 – BENI da 3 a 12

I beni da 3 a 12 sono posti auto coperti situati al piano interrato del corpo centrale destinato a ricovero autovetture (catastale S1).

Le unità fanno parte di una zona con due file di posteggi per un totale di 34 posti accessibili da una rampa esterna e da ampi spazi di manovra coperti. Il pavimento è in piastrelle di cemento con segnaletica di delimitazione dei posti.

**Stato di conservazione: discreto.**

## 8.2 - Consistenza

La superficie lorda commerciale delle unità è stata calcolata sulla base del rilievo metrico eseguito nel corso del sopralluogo, con determinazione della superficie convenzionale con applicazione dei coefficienti di riduzione relativi alle varie tipologie di ambienti (con riferimento al DPR 138/200). Si evidenzia che le superfici indicate si riferiscono, per quanto riguarda il Bene 1, alle parti già realizzate (solo struttura portante).

Il conteggio viene riportato nella seguente tabella:

Bene	Piano	Destinazione	Parametro	Superficie reale Lorda circa	Coeff.	Superficie commerciale lorda circa
1	quarto	abitazione	sup. lorda di pavimento	171,23	1	171,23
		portico		13,44	0,3	4,03
		balcone		7,36	0,3	2,21
		area esterna		17,85	0,1	1,79
<b>TOTALE</b>						<b>179,26</b>

Bene	Piano	Destinazione	Parametro	Superficie reale Lorda circa	Coeff.	Superficie commerciale lorda circa
1	quinto	abitazione	sup. lorda di pavimento	171,23	1	171,23
		portico		13,44	0,3	4,03
<b>TOTALE</b>						<b>175,26</b>



Bene	Piano	Destinazione	Parametro	Superficie reale Lorda circa	Coeff.	Superficie commerciale lorda circa
1	sesto	abitazione	sup. lorda di	139,10	1	139,1
		terrazzo	pavimento	39,58	0,4	15,83
<b>TOTALE</b>						<b>154,93</b>

Bene	Piano	Destinazione	Parametro	Superficie reale Lorda circa	Coeff.	Superficie commerciale lorda circa
2	primo	cantina	sup. lorda di pavimento	8,75	0,25	2,19
3	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
4	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
5	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
6	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
7	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
8	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
9	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
10	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
11	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00
12	seminterrato	posto auto	sup. lorda di pavimento	14,00	1	14,00

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO 17

### BENI 1 – 2

#### 9.1 Criterio di stima

Nella determinazione del valore di stima la sottoscritta ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia dell'intero compendio, della vetustà, del piano e dell'esposizione, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico



– sanitarie, della dotazione d'impianti, dell'appetibilità dal punto di vista della domanda immobiliare, nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di fatto, di diritto e per come si è presentato al momento dell'ispezione peritale.

Considerata la tipologia di immobile, si è fatto riferimento a metodo comparativo individuando il livello del prezzo di mercato descritto come il livello medio di spesa per accedere ad un determinato segmento di mercato. "Questo livello può essere rappresentato dal prezzo medio degli immobili del segmento di mercato calcolato in un dato momento. Il prezzo medio è solitamente riferito al prezzo per unità di consistenza (spesso la superficie commerciale), determinato come media dei prezzi unitari di un campione statistico degli immobili del segmento di mercato. Per calcolare il livello medio del prezzo possono essere utilizzati altri indici statistici (cross-section)." (fonte: Codice delle Valutazioni Immobiliari (2018), Cap. 2, par. 2.2.9).

## 9.2 Determinazione del valore

Con tale finalità è stato individuato un preciso aggregato immobiliare rappresentante un determinato segmento di mercato, sulla base di dati desunti da avvenuti atti di compravendita.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato peraltro il "più probabile" su base estimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento.

### COMPARABILE A

Immobile in categoria catastale A02, compravenduto nel 03/2022 al prezzo di 145.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Lugano 18, ed identificato al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 1427 sub. 58 con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 62,00 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

### COMPARABILE B

Immobile in categoria catastale A02, compravenduto nel 09/2021 al prezzo di 155.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Lugano 18, ed identificato al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 8286 sub. 21, con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 67,00 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

### COMPARABILE C

Immobile in categoria catastale A02, compravenduto nel 08/2022 al prezzo di 137.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Lugano 18, ed identificata al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 8286 sub 25 con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 54,00 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

Calcolo del prezzo medio

"Il prezzo unitario di un immobile (pMED) esprime il prezzo medio corrisposto per l'acquisto di un'unità di superficie dell'immobile (anche se l'immobile è stato acquistato a corpo)" (fonte: Codice delle Valutazioni Immobiliari (2018), Cap. 5, par. 4.2).



Prezzo e Caratteristiche	A	B	C
Data DAT	03/2022	09/2021	08/2022
Prezzo PRZ (€)	145.000,00	155.000,00	137.000,00
Sup.Cat.Tot. SUP (mq)	62,00	67,00	54,00
pMED (€/mq)	2.338,71	2.313,43	2.537,04

$$pMED = \frac{\sum pMED_i}{n} = € 2.387,98$$

Arrotondabile ad € 2.400,00

In considerazione della tipologia di immobile, delle sue caratteristiche, finiture e stato di manutenzione si stabilisce di applicare il valore medio ottenuto pari ad €/mq 2.400,00.

Si procede quindi con l'applicazione del prezzo medio alle unità immobiliari oggetto della presente procedura.

### 9.2.1 BENE 1

Bene	Destinazione	Superficie commerciale lorda circa	Valore Unitario	Valore complessivo
1	piano quarto	179,26	2.400,00 €	430.224,00 €
1	piano quinto	175,26	2.400,00 €	420.624,00 €
1	piano sesto	154,93	2.400,00 €	371.832,00 €
			TOTALE	1.222.680,00 €

Visto il valore determinato per le unità in oggetto e considerato che risulta ancora da completare l'appartamento (beni 1 e 2), con riferimento alla pubblicazione "tipologie edilizie" edita da DEI su redazione del collegio degli ingegneri e architetti di Milano per l'anno 2024, si procede con la determinazione delle percentuali di opere ancora da eseguire e/o terminare:

- murature e tavolati	7,05%
- sottofondi e pavimenti	5,50%
- opere in pietra	1,24%
- rivestimenti e zoccolini	6,76%
- intonaci e finteggiature	5,29%
- canne e fognature	1,75%
- coibentazione	1,85%
- impermeabilizzazioni e copertura	2,09%



- Opere e serramenti in ferro e alluminio e lattonerie	9,05%
- Serramenti in legno	9,99%
- impianto di riscaldamento	7,17%
- Impianto idrosanitario	3,41%
- Impianto ascensori	3,01%
- Impianto elettrico	<u>6,01%</u>
Totale	70,17 %

Con riferimento sempre alla pubblicazione DEI già citata, che riporta per la tipologia edilizia considerata un costo di realizzazione dell'opera completa pari ad € 1.602,00 al mq, considerando inoltre un costo di realizzazione per aree esterne di € 550, viene determinato il costo complessivo di realizzazione in rapporto alla superficie come sopra determinata, che risulta pari ad € 857.898,00. Considerato che le opere ancora da realizzare sono pari al 70,17% come sopra indicato, risulta da applicare una riduzione al valore determinato pari ad € 601.987,00, ottenendo quindi per il bene 1 un valore allo stato del sopralluogo pari ad € 620.693,00.

### 9.2.2 BENE 2

Bene	Destinazione	Superficie commerciale lorda circa	Valore Unitario	Valore complessivo
2	cantina	2,19	2.400,00 €	5.256,00 €

## BENI da 3 a 12

### 9.1 Criterio di stima

Nella determinazione del valore di stima la sottoscritta ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia dell'intero compendio, della vetustà, del piano e dell'esposizione, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico – sanitarie, della dotazione d'impianti, dell'appetibilità dal punto di vista della domanda immobiliare, nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di fatto, di diritto e per come si è presentato al momento dell'ispezione peritale.

Considerata la tipologia di immobile, si è fatto riferimento a metodo comparativo individuando il livello del prezzo di mercato descritto come il livello medio di spesa per accedere ad un determinato segmento di mercato. "Questo livello può essere rappresentato dal prezzo medio degli immobili del segmento di mercato calcolato in un dato momento. Il prezzo medio è solitamente riferito al prezzo per unità di consistenza (spesso la superficie commerciale), determinato come media dei prezzi unitari di un campione statistico degli immobili del segmento



di mercato. Per calcolare il livello medio del prezzo possono essere utilizzati altri indici statistici (cross-section)." (fonte: Codice delle Valutazioni Immobiliari (2018), Cap. 2, par. 2.2.9).

## 9.2 Determinazione del valore

Con tale finalità è stato individuato un preciso aggregato immobiliare rappresentante un determinato segmento di mercato, sulla base di dati desunti da avvenuti atti di compravendita.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato peraltro il "più probabile" su base estimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento.

### COMPARABILE A

Immobile in categoria catastale C06, autorimessa, compravenduto nel 07/2023 al prezzo di 20.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Luigi Sbarra, ed identificato al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 10475 sub. 538 con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 17,60 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

### COMPARABILE B

Immobile in categoria catastale C06, autorimessa, compravenduto nel 03/2023 al prezzo di 19.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Luigi Sbarra, ed identificato al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 10475 sub. 541, con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 17,60 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

### COMPARABILE C

Immobile in categoria catastale C06, autorimessa, compravenduto nel 08/2023 al prezzo di 25.000,00 €, ubicato nel comune di Luino (VA), via Luigi Sbarra, ed identificata al Catasto dei Fabbricati al Fg. 907 mapp. 10475 sub 794 con una superficie catastale totale o commerciale (riportata nella visura catastale) di mq 19,80 (misurata ai sensi dell'All. C del DPR 138/1998);

Calcolo del prezzo medio

"Il prezzo unitario di un immobile (pMED) esprime il prezzo medio corrisposto per l'acquisto di un'unità di superficie dell'immobile (anche se l'immobile è stato acquistato a corpo)" (fonte: Codice delle Valutazioni Immobiliari (2018), Cap. 5, par. 4.2).

<b>Prezzo e Caratteristiche</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Data DAT	07/2023	03/2023	08/2023
Prezzo PRZ (€)	20.000,00	19.000,00	25.000,00
Sup.Cat.Tot. SUP (mq)	17,60	17,60	19,80



pMED (€/mq)	1.136,36	1.079,55	1.262,63
-------------	----------	----------	----------

$$pMED = \frac{\sum pMED_i}{n} = € 1.163,64$$

Arrotondabile ad € 1.200,00

In considerazione della tipologia di immobile, **posto auto coperto**, delle sue caratteristiche, finiture e stato di manutenzione si stabilisce di applicare al valore medio ottenuto per autorimessa un decremento del 10% ottenendo quindi un valore utilizzabile arrotondato pari ad €/mq 1.100,00. Si procede quindi con l'applicazione del prezzo medio all'unità immobiliare oggetto della presente procedura.

Bene	Destinazione	Superficie commerciale lorda circa	Valore Unitario	Valore complessivo
3	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
4	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
5	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
6	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
7	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
8	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
9	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
10	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
11	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €
12	posto auto	14,00	1.100,00 €	15.400,00 €

### 9.3 Adeguamenti e correzioni della stima

Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per eventuali differenze costi/oneri di regolarizzazione	€ 38.997,45
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica, edilizia e/o catastale a carico dell'acquirente – valore indicativo	€ 18.600,00
Pendenze Condominiali	€ 1.449,47
<b>Totale decurtazioni (arrotondato)</b>	<b>€ 59.047,00</b>



**9.4 Prezzo base d'asta**

Il valore indicato riguarda l'immobile nello stato di fatto relativo alla data della presente perizia con riferimento allo stato di fatto visionato nel corso del sopralluogo ed alle decurtazioni apportate relativamente alla situazione descritta nella presente relazione.

Valore Totale immobile – LOTTO 17	€ 720.902,00
-----------------------------------	--------------

<b>Valore quota pignorata immobile LOTTO UNICO ARROTONDATA</b>	<b>€ 721.000,00</b>
--	---------------------



**RIEPILOGO VALORI**

<b>RIEPILOGO VALORE SINGOLI LOTTI</b>		
<b>LOTTO</b>	<b>sub</b>	<b>valore</b>
1	542	14.000,00 €
2	545 - 586 - 596	242.500,00 €
3	687 - 725 - 550 - 631	228.600,00 €
4	699 - 700 - 561 - 562 - 565	229.000,00 €
5	703 - 679	232.800,00 €
6	594 - 643 - 563	250.500,00 €
7	568	3.000,00 €
8	569	20.800,00 €
9	701 - 570	120.000,00 €
10	573	15.000,00 €
11	591 - 583 - 602 - 666	247.300,00 €
12	590 - 672 - 683	286.500,00 €
13	599 - 636 - 676	404.500,00 €
14	702 - 604 - 605	171.000,00 €
15	706 - 606 - 607	174.200,00 €
16	707 - 608 - 609	186.400,00 €
17	733 - 637 - 610 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 619 - 620 - 621 - 622	721.000,00 €
18	705 - 611	221.000,00 €
19	748 - 617	202.500,00 €
20	753 - 754 - 755 - 623 - 624 - 629 - 630 - 632 - 633	499.400,00 €
21	625	14.000,00 €
22	626 - 627 - 628	42.000,00 €
23	766	103.200,00 €
24	634	12.500,00 €
25	639	3.500,00 €
26	738 - 642 - 664	309.500,00 €
27	697 - 645 - 661	251.300,00 €
28	698 - 646	198.600,00 €
29	746 - 647 - 653	266.500,00 €
30	704 - 648 - 663	241.600,00 €
31	649	20.600,00 €
32	651	30.300,00 €
33	709 - 652	205.900,00 €
34	656 - 657 - 658	49.700,00 €



35	660	9.600,00 €
36	662	9.600,00 €
37	668	8.000,00 €
38	671	22.300,00 €
39	678	16.900,00 €
40	680 - 681	34.000,00 €
41	763	2.000,00 €
	<b>Valore totale</b>	<b>6.321.600,00 €</b>

### CONCLUSIONI

In relazione alle verifiche di carattere edilizio urbanistico e della relativa conformità, anche in considerazione della particolarità del compendio immobiliare oggetto di convenzione urbanistica, della notevole complessità dell'intervento oggetto di numerosissimi provvedimenti rilasciati nel corso di oltre 15 anni, pur nell'intento di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell'incarico ricevuto, – in ordine alle limitazioni d'indagine esposte – la scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul punto. D'altra parte, per la natura ed i limiti insiti nel mandato rimesso all'esperto, non pare possibile intendere questo nell'ottica di completa sostituzione all'espressione che compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle istanze e l'indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all'esito dell'istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scritto-grafici di dettaglio. Alla luce di ciò, nel quadro del rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate, quanto contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali e, per quanto attiene gli importi economici, in indirizzo prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità peritali. In conclusione, pertanto, è da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente al momento dell'elaborazione della relazione peritale.



Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Varese, li 30/04/2024

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.  
geom. Caravati Claudia



**ELENCO ALLEGATI**



**A – Documentazione fotografica**

A0 – Documentazione fotografica aree comuni

A1 – Lotto 1

A2 – Lotto 2

A3 – Lotto 3

A4 – Lotto 4

A5 – Lotto 5

A6 – Lotto 6

A7 – Lotto 7

A8 – Lotto 8

A9 – Lotto 9

A10 – Lotto 10

A11 – Lotto 11

A12 – Lotto 12

A13 – Lotto 13

A14 – Lotto 14

A15 – Lotto 15

A16 – Lotto 16

A17 – Lotto 17

A18 – Lotto 18

A19 – Lotto 19

A20 – Lotto 20

A21 – Lotto 21

A22 – Lotto 22

A23 – Lotto 23

A24 – Lotto 24

A25 – Lotto 25

A26 – Lotto 26

A27 – Lotto 27

A28 – Lotto 28

A29 – Lotto 29

A30 – Lotto 30

A31 – Lotto 31

A32 – Lotto 32

A33 – Lotto 33

A34 – Lotto 34



A35 – Lotto 35

A36 – Lotto 36

A37 – Lotto 37

A38 – Lotto 38

A39 – Lotto 39

A40 – Lotto 40

A41 – Lotto 41

## **B – Documentazione catastale**

B0 – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni

B1 – Lotto 1

B2 – Lotto 2

B3 – Lotto 3

B4 – Lotto 4

B5 – Lotto 5

B6 – Lotto 6

B7 – Lotto 7

B8 – Lotto 8

B9 – Lotto 9

B10 – Lotto 10

B11 – Lotto 11

B12 – Lotto 12

B13 – Lotto 13

B14 – Lotto 14

B15 – Lotto 15

B16 – Lotto 16

B17 – Lotto 17

B18 – Lotto 18

B19 – Lotto 19

B20 – Lotto 20

B21 – Lotto 21

B22 – Lotto 22

B23 – Lotto 23

B24 – Lotto 24

B25 – Lotto 25

B26 – Lotto 26



- B27 – Lotto 27
- B28 – Lotto 28
- B29 – Lotto 29
- B30 – Lotto 30
- B31 – Lotto 31
- B32 – Lotto 32
- B33 – Lotto 33
- B34 – Lotto 34
- B35 – Lotto 35
- B36 – Lotto 36
- B37 – Lotto 37
- B38 – Lotto 38
- B39 – Lotto 39
- B40 – Lotto 40
- B41 – Lotto 41

#### **C – Cartografia PGT**

#### **D – Pratiche edilizie e atti comunali**

- D1 – Permesso di costruire 7/2008 del 20/03/2008
- D2 – Permesso di costruire 7/2008 – variante del 18 marzo 2008
- D3 - D.I.A. 181/2009 del 30/12/2009 e integrazioni 12/05/2010
- D4 - D.I.A. 39/2011 del 20/07/2011
- D5 - D.I.A. 12/2012 del 23/03/2012
- D6 – S.C.I.A. 130/2014 del 23/12/2014
- D7 - C.I.A. del 05/09/2014
- D8 - D.I.A. 10/2015 del 13/03/2015
- D9 – Permesso di costruire 1/2016 del 22/04/2016
- D10 – Richiesta agibilità subb. 590-591-594-596 del 06/02/2014
- D11 - Nota tecnico Comune di Luino del 26.01.2024
- D12 - 2024-03-11 Delibera Comune proroga termini
- Allegato D 13 - 2017-08-14 Verbale presa in carico parcheggio

#### **E – Trascrizioni ed iscrizioni**

- E1- 2006-02-15 NT 3566-2041 Convenzione urbanistica



- E2 - 2007-10-11 Convenzione urbanistica
- E3 - 2009-04-07 NT 6113-3927 Costituzione servitù fognatura
- E4 - 2009-04-07 NT 6114-3928 Costituzione servitù veduta
- E5 - 2009-04-07 NT 6115-3929 Costituzione servitù passaggio
- E6 - 2006-03-17 NT 6343-1266 Ipoteca volontaria
- E7 - 2007-10-23 NT 25941-6037 Ipoteca volontaria
- E8 - 2021-11-09 NT 23054-16334 Pignoramento
- E9 - 2021-12-09 NT 25591-18150 Pignoramento
- E10 - 2006-03-15 Atto compravendita NT 6342/3610
- E11 - 2003-12-04 Atto compravendita NT 29021/18261
- E12 - 2005-10-27 Atto compravendita NT 33680/19337
- E13 - 2005-10-27 Atto compravendita NT 33681/19338
- E-14 – 2001-03-29 Fusione società NT 7120/4644
- E15 - 2017-12-22 NT 23693/3589 Ipoteca Giudiziale – Sentenza di Condanna
- E16 – 2011-10-13 NT 18116/11287 Domanda Giudiziale
- E17 – 2013-03-29 NT 4648/3218 Preliminare di Vendita

**G – Contratti affitto – comodato da Agenzia delle Entrate**

- G1 – Lotto 1
- G2 – Lotto 2
- G5 – Lotto 5
- G6 – Lotto 6
- G10 – Lotto 10
- G11 – Lotto 11
- G12 – Lotto 12
- G13 – Lotto 13
- G18 – Lotto 18
- G19 – Lotto 19
- G22 – Lotto 22
- G23 – Lotto 23
- G26 – Lotto 26
- G27 – Lotto 27
- G28 – Lotto 28
- G29 – Lotto 29



G30 – Lotto 30

G33 – Lotto 33

G38 – Lotto 38

G40 – Lotto 40

#### **H – Regolamenti Condominio**

H1 – Regolamento condominio “VISTA LAGO A/B”

H2 – Regolamento condominio “VISTA LAGO C”

H3 – Regolamento condominio “VISTA LAGO D”

H4 – Regolamento condominio “VISTA LAGO G/F”

#### **I – Spese condominiali**

I1 – Spese condominiali ripartizione

I2 – Accordo

#### **L – Comparabili - Valori**

L1 – comparabili residenziale

L2 – comparabili autorimesse/posti auto

L3 – comparabili uffici

L4 – DEI tipologie edilizie

