


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VISTA FACCIATA NORD DA VICOLO DELLA PEPOSITURA




Vista Ingresso all'immobile dal Vicolo della Prepositura




Vista androne ingresso comune Piano terra




Vista locali accessori ad uso Cascinali









Vista particolare zona colpita dal crollo parziale del sovrastante solaio



