




piano seminterrato



piano rialzato



piano primo



piano copertura



foto 1 – via Cile



foto 2 – accesso edificio via Cile n. 25



foto 3 – via Cile



foto 4 – accesso piano seminterrato



foto 5 – vano scala piano seminterrato



foto 6 – disimpegno



foto 7 – vano 1



foto 8 – vano 1



foto 9 – vano 2



foto 10 – vano 2



foto 11 – vano 2




foto 12 – disimpegno vicino rampa




foto 13 – disimpegno vicino rampa



foto 14 - rampa




foto 15 – ripostigli 1 e 2




foto 16 – piano rialzato cucina
soggiorno



foto 17 – piano rialzato cucina soggiorno




foto 18 – disimpegno




foto 19 – rip. 1



foto 20 – wc 2





foto 45 – piano copertura vano 2



foto 46 – piano copertura vano 1




foto 47 – vano 1



foto 48 – vano 1



foto 49 – vano 2



foto 50 – vano 2

