

Allegato fotografico

R.E. n.ro 208/2024

Comune di Genova | Salita Inferiore Sant'Anna, n.ro civ. 20/02 | 16125 - Genova (GE)

Identificativi Nuovo Catasto Edilizio Urbano: Comune di Genova _ Sezione urbana GEA
foglio 94, mappale 346, sub. 3

MODULARIO
F. - fog. n. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lirc
200

(R. DECRETO-LEGGE 12 APRILE 1998, N. 63)

Planimetria dell'immobile sito nel Comune di Genova Via Salita inf. S. Anna 20/2
Ditta [REDACTED]
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Genova



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	
PROT. N°	652

Compilato dall'arch. E.S. Donato
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
Iscritto all'Albo degli Architetti
della Provincia di Genova
DATA 13/10/86
Firma: [Signature]

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/07/2024 - Comune di GENOVA(D969G) - Sez. urbana GEA - Foglio 94 - Particella 346 - Subalterno 3 -
SALITA INFERIORE SANT'ANNA n. 20 Interno 2 Piano 1



Foto 1 – Vista facciata su Salita Inferiore Sant’Anna, Condominio civico 20



Foto 2 – Particolare portone di accesso al Condominio Salita Inferiore Sant'Anna civico 20



Foto 3 – Particolare scale condominiali



Foto 4 – affaccio da finestra dell'int. 2, prospiciente Salita Inferiore Sant'Anna



Foto 5 – affaccio da finestra dell'int. 2, prospiciente Salita Inferiore Sant'Anna



Foto 6 – affaccio su cavedio



Foto 7 – affaccio su cavedio



Foto 8 – Ambiente 1, particolare porta di ingresso



Foto 9 – Ambiente 1, Open space



Foto 10 – Ambiente 1, Open space



Foto 11 – Ambiente 2, Camera da letto



Foto 12 – Ambiente 2, Camera da letto, particolare finestra prospiciente il cavedio



Foto 13 – Ambiente 2, Camera da letto



Foto 14 – Ambiente 2, Camera da letto



Foto 15 – Ambiente 2, Camera da letto



Foto 16 – Ambiente 1, Open space



Foto 17 – Ambiente 1, Open space, vista angolo cottura



Foto 18 – Ambiente 3, Bagno



Foto 19 – Ambiente 3, Bagno



Foto 20 – Ambiente 3, Bagno



Foto 21 – Ambiente 3, Bagno



Foto 22 – Ambiente 3, Bagno



Foto 23 – Ambiente 3, Bagno

La documentazione fotografica riportata con tecnica digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi.
Gli scatti fotografici sono stati effettuati durante il sopralluogo in data 22 luglio 2024.