

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA N.R.G.E. 1/2023

VISTA ASSONOMETRICA "CORPO D" LATO SUD - OVEST




VISTA PORTONE INGRESSO ESTERNO "CORPO D"



VISTA ATRIO INGRESSO PIANO TERRENO "CORPO D"



VISTA ASCENSORE CONDOMINIALE "CORPO D"



VISTA CORRIDOIO CONDOMINIALE "CORPO D"



VISTA INGRESSO UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA CORRIDOIO CENTRALE UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD




VISTA CUCINA UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA SOGGIORNO UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA CAMERA DA LETTO 1 UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA CAMERA DA LETTO 2 UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA CAMERA DA LETTO 3 UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA BAGNO 1 UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA BAGNO 2 UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA UFFICIO UNITA' IMMOBILIARE LATO NORD



VISTA CUCINA UNITA' IMMOBILIARE LATO SUD





VISTA CAMERA UNITA' IMMOBILIARE LATO SUD



VISTA BAGNO UNITA' IMMOBILIARE LATO SUD

