

## RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: foto aerea della zona entro cui gravita l'immobile



Foto n°2: foto aerea dell'unità in esecuzione




Foto n°3: foto 3d da nord



Foto n°4: foto 3d da sud



**Foto n°5:** Prospetto-est con accesso unico alla proprietà



**Foto n°6:** Unico cancello sia pedonale che carroia



**Foto n°7:** Prospetto sud-ovest



**Foto n°8:** Prospetto sud-ovest



**Foto n°9:** Prospetto ovest



**Foto n°10:** Prospetto est



Foto n°11: Prospetto est e tettoia porticato




Foto n°12: Tettoia a nord




Foto n°13: Prospetto garage ad ovest e terrazza



Foto n°14: Prospetto ovest



Foto n°15: Ingresso all'unità abitativa




Foto n°16: Soggiorno a Sud



Foto n°17: Altra vista soggiorno



Foto n°18: Altra vista soggiorno verso est - Ingresso




Foto n°19: Altra vista soggiorno – ingresso bagno




Foto n°20: Bagno



Foto n°21: Altra vista bagno



Foto n°22: Altra vista bagno



Foto n°23: Da soggiorno verso "pranzo" (salottino)



Foto n°24: "Pranzo" (salottino)



Foto n°25: Altra vista "Pranzo" (salottino)



Foto n°26: Scale di accesso al primo livello



Foto n°27: Scale di accesso al primo livello



Foto n°28: Altro bagno P. terra



Foto n°29: Lavanderia P. terra



Foto n°30: Living con angolo cottura



Foto n°31: Angolo cottura nel living



Foto n°32: Dettagli angolo cottura verso sud



Foto n°33: Dettagli angolo cottura verso ovest



Foto n°34: Dettagli angolo cottura verso nord



Foto n°35: Angolo cottura - living



Foto n°36: Accesso al Piano primo



Foto n°37: Bagno al piano primo verso nord-est




Foto n°38: Camera letto a nord



Foto n°39: Altra vista camera letto a nord



Foto n°40: Altra vista camera letto a nord





Foto n°41: Corridoio di distribuzione al P.1°




Foto n°42: Vista terrazza al primo piano verso sud



Foto n°43: Vista terrazza al P.1° verso nord




Foto n°44: Camera matrimoniale a sud



Foto n°45: Altra vista camera matrimoniale a sud



Foto n°46: Altra vista camera matrimoniale a sud



Foto n°47: Altra vista camera matrimoniale a sud




Foto n°48: Vista corridoio di distribuzione da camera a sud



Foto n°49: Camera singola ad est




Foto n°50: Altra vista camera singola ad est



Foto n°51: Altra vista camera singola ad est



Foto n°52: Garage – locale pluriuso - ad nord-est



Foto n°53: Altra vista garage – locale pluriuso -a nord-est



Foto n°54: Altra vista garage – locale pluriuso – a nord-est



Foto n°55: Servizio igienico entro garage– locale pluriuso




Foto n°56: Servizio igienico



Foto n°57: Garage a sud est



Foto n°58: Vista interna garage a sud-est



Foto n°59: Scale di accesso a terrazza sopra garage



Foto n°60: Scale di accesso a terrazza sopra garage



Foto n°61: Terrazza sopra garage verso sud



Foto n°62: Terrazza sopra garage verso nord