

ALLEGATO A.07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






FOTO SCATTATA AL PIANO TERRA



FOTO SCATTATA AL PIANO TERRA

Planimetrie del LOTTO di vendita con individuazione dei coni visuali



Vista 1



Vista 2





Vista 3



Vista 4





Vista 5



Vista 6





Vista 7



Vista 8





Vista 9



Vista 10





Vista 11



Vista 12





Vista 13



Vista 14





Vista 15



Vista 16





Vista 17



Vista 18





Vista 19



Vista 20






Particolare di uno dei radiatori interni all'unità immobiliare che sono stati tutti staccati dalle tubazioni in multistrato collegate all'impianto centralizzato condominiale.



Particolare delle lievi lesioni all'interno dell'appartamento





Assenza del contatore dell'acqua nel vano comune sul pianerottolo del piano terzo



Assenza del contatore dell'energia elettrica nel vano comune nell'androne comune al piano terra

