

1. UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI SITE IN MONTEFORTE IRPINO (AV)



1 | vista zenitale del comune di monteforte irpino e localizzazione del fabbricato condominiale



2 | particolare della vista zenitale del fabbricato condominiale



3 | vista del fabbricato da via morelli e silvati



4 | vista del fabbricato: al piano terzo mansardato gli abbaini dell'alloggio sub 10



5 | vista del fabbricato: al piano terzo alloggio sub 11



6 | ingresso da largo vetriera



7 | piano terzo: pianerottolo d'ingresso

Unità immobiliare A | Appartamento residenziale individuato dalla p.la 10 sub 10



8 | particolare danni infiltrazione solaio copertura pianerottolo



9 | ingresso al sub 10 (fronte)



10 | ingresso / soggiorno



11 | ingresso / soggiorno



12 | disimpegno



13 | disimpegno: danni da infiltrazioni acque meteoriche



14 | cucina



15 | bagno



16 | camera da letto



17 | c. letto: danni da infiltrazioni acque meteoriche



18 | particolare lamiera grecata della copertura



19 | particolare infissi



20 | particolare quadro elettrico

Unità immobiliare B | Appartamento residenziale individuato dalla p.Ila 10 sub 11



21 | ingresso al sub 11 (lato dx)



22 | ingresso / soggiorno



23 | ingresso / soggiorno



24 | disimpegno



25 | cucina



26 | bagno



27 | ripostiglio



28 | camera letto 1



29 | camera letto 2



30 | disimpegno: danni da infiltrazioni acque meteoriche