



FOTO N. 1 – PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA CORNELIA



FOTO N. 2 – PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA CORNELIA



FOTO N. 3 – PROSPETTO SECONDARIO DA CORTILE PERTINENZIALE



FOTO N. 4 – PROSPETTO SECONDARIO DA CORTILE PERTINENZIALE



FOTO N. 5 – LOCALE COMMERCIALE



FOTO N. 6 – LOCALE COMMERCIALE



FOTO N. 7 – LOCALE COMMERCIALE



FOTO N. 8 – LOCALE COMMERCIALE




FOTO N. 9 – LOCALE COMMERCIALE



FOTO N. 10 – VANO W.C.




FOTO N. 11 – VANO W.C.



FOTO N. 12 – ACCESSO AL CORTILE PERTINENZIALE




FOTO N. 13 – VANO W.C.



FOTO N. 14 – CORTILE INTERNO PERTINENZIALE



FOTO N. 15 – CORTILE INTERNO PERTINENZIALE



FOTO N. 16 – ACCESSO AL VANO INTERRATO ATTUALMENTE CHIUSO CON  
CARTONGESSO



**FOTO N. 17 – RAMPA DI ACCESSO AL VANO INTERRATO ATTUALMENTE CHIUSO CON CARTONGESSO**



**FOTO N. 18 – ACCESSO AL VANO INTERRATO ATTUALMENTE CHIUSO CON CARTONGESSO**



**FOTO N. 19 – RAMPA DI ACCESSO AL VANO INTERRATO ATTUALMENTE CHIUSO CON CARTONGESSO**



**FOTO N. 20 – VANO INTERRATO**



FOTO N. 21 – VANO INTERRATO




FOTO N. 22 – VANO INTERRATO