


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Ubicazione aerea (1)*



*Ubicazione aerea (2)*





***Vista su strada – cancello di entrata al n.17 di via Esino***



***Vista dall'interno della corte di pertinenza***





***Struttura 1: Appartamento – Esterno (1)***



***Struttura 1: Appartamento – Esterno (2)***





***Struttura 1: Appartamento – Interno (1)***



***Struttura 1: Appartamento – Interno (2)***



**Struttura 1: Appartamento – Interno (3)**



**Struttura 1: Appartamento – Interno (4)**





***Struttura 2: cantina – Esterno***



***Struttura 2: cantina – Interno***



***Struttura 3: locale deposito – Esterno***



***Struttura 3: locale deposito – Interno***





***Struttura 4 (da demolire) – Viste esterne e adiacenza con struttura 1***





**Struttura 4 (da demolire) – Interno**





***Struttura 5 – Pareti in blocchi di cemento (da demolire)***



***Blocco strutture 6 - tettoie (da demolire)***





*Struttura 7 in lamiera.*



*Pozzo all'interno corte di pertinenza*





***Caldaia non funzionante su esterno struttura 2***



***Quadro elettrico struttura 2***