

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**



**Foto n°7 - Prospetto ovest del fabbricato**



**Foto n°8 - Prospetto nord angolo con ovest del fabbricato**

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**



**Foto n°1 - Via Casale Romani in Comune di Lariano**



**Foto n°2 - Vista da via Casale Romani della costruzione in cui è ubicato l'immobile pignorato**

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**



**Foto n°3 - Ingresso carrabile e pedonale alla proprietà immobiliare al civico 7 della via**



**Foto n°4 - Vista del fabbricato dal confine della proprietà al civico successivo**

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**



**Foto n°5 - Viale di ingresso interno alla proprietà immobiliare al civico 7**



**Foto n°6 - Prospetto est del fabbricato con a dx l'accesso alla scala che conduce ai vari livelli**

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**



**Foto n°9 - Corte del fabbricato ad est al piano terra che affaccia sulla strada**



**Foto n°10 - Ingresso alla scala interna che conduce ai piani del fabbricato**

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.E.**




**Foto n°11 - Scala interna di accesso ai piani**



**Foto n°12 - Balcone al piano primo antistante all'immobile pignorato**

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.**




**Foto n°13 - Ingresso all'appartamento pignorato al piano primo**



**Foto n°14 - Corridoio di disimpegno verso le stanze**

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.**



**Foto n°15 - Cucina dell'appartamento**




**Foto n°16 - Soggiorno-pranzo dell'immobile**

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.**



**Foto n°17 - Bagno dell'appartamento accessibile dal disimpegno**



**Foto n°18 - Camera da letto**

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.**



**Foto n°19 - Camera da letto**



**Foto n°20- Camera da letto matrimoniale**

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**ESEC. IMM.RE N°578/2017 R.G.**



**Foto n°21- Loggia della camera chiusa con tamponatura abusivamente (cfr foto n°7)**



**Foto n°22 - Bagno a servizio della camera da letto matrimoniale**