

RGE 163/2021

Immobile in Pizzighettone

via San Francesco d'Assisi, 11-13

Documentazione fotografica


LOTTO n. 1



vista fabbricato lato est



vista fabbricato lato sud




vista fabbricato lato ovest




vista fabbricato lato ovest



vista fabbricato lato nord



vista portichetto entrata lato est




10 feb 2022 09:24:
STA Dellabona

particolare sala non autorizzata



10 feb 2022 09:24:
STA Dellabona

particolare sala non autorizzata




dettaglio cedimento raccordo sala non autorizzata




particolare dettaglio sala non autorizzata



disimpegno



cucina



10 feb 2022 09:25
STA Dellabona

altra vista disimpegno dalla cucina



10 feb 2022 09:25
STA Dellabona

vano scala/ disimpegno




vano scala/disimpegno



bagno piano terra




bagno piano terra




bagno piano terra

10 feb 2022 09:26:
STA Dellabona



stanza piano terra

10 feb 2022 09:26:
STA Dellabona




stanza piano terra



10 feb 2022 09:40
STA Dellabona

disimpegno 1 piano




10 feb 2022 09:39
STA Dellabona

letto




10 feb 2022 09:39
STA Dellabona

letto con accesso a terrazza non autorizzata



10 feb 2022 09:39
STA Dellabona

terrazza non autorizzata




letto



letto




letto




letto




balcone



balcone



bagno 1 piano



bagno 1 piano



vista est portico



vista nor portico



vista oves portico




spazio anteriore portico




spazio anteriore portico




Deposito (ex stalla)



deposito (ex stalla)




deposito (ex stalla)




Deposito (ex stalla)



vista del fienile da terra con ex stalla



fienile



fienile