

# RILIEVI FOTOGRAFICI

(Documento allegato alla C.T.U. inerente l'Esecuzione  
Immobiliare n° 95/2022 R.G.E.)

GROGU SPV S.R.L.

contro



FOTO 1

Vedute d'insieme dalla Via Circonvallazione Sud

FOTO 2





FOTO 3 – Particolare zona di accesso, dalla Via Circonvallazione Sud



FOTO 4 – Particolare zona di accesso garage al Piano Seminterrato



FOTO 5

Particolare prospetto e scoperto verso monte

FOTO 6





FOTO 7 – Particolare angolo del prospetto a monte e fianco a destra



FOTO 8 – Particolare dello scoperto da monte, lato sulla sinistra



FOTO 9 – interno Piano Seminterrato, zona garage




FOTO 10 – interno Piano Seminterrato, zona ripostiglio 4 (verso ripostiglio 3)



FOTO 11 – interno Piano Terra, zona vano scala (verso camera 1)



FOTO 12 – interno Piano Terra, zona cucina



FOTO 13 – particolare del terrazzo, al Piano Terra, verso valle (verso Via Circonvallazione Sud)



FOTO 14 – particolare del terrazzo, al Piano Terra, verso monte



FOTO 15 – particolare cisterna raccolta acque piovane posizionata sul lato a monte



FOTO 16 – interno Piano Sottotetto, zona vano scala (verso zona bagno 3)



FOTO 17 – interno Piano Sottotetto, zona sala



FOTO 18 – interno Piano Sottotetto, zona soffitta 1



FOTO 19 – interno Piano Sottotetto, zona soffitta 2 (che è simile alla soffitta 4)



FOTO 20 – interno Piano Sottotetto, zona soffitta 3