

**Tribunale Civile di Catania - Sezione Esecuzioni Immobiliari**

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

**Stima dei beni pignorati**

**ALLEGATO 1**

**Report fotografico**

\*\*\*\*\*

Esecuzione Immobiliare n° 604/2022 R.Es.

Promossa da: **xxx**  
nei confronti di: **xxx**

\*\*\*\*\*

**Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Maria Angela Chisari**

**Consulente Tecnico d'Ufficio dott. ing. Laura Santoro**

Via Croce,100-Aci Catena (CT)  
PEC [laura.santoro@ingpec.eu](mailto:laura.santoro@ingpec.eu)  
Tel. 320.8711329




## Immobile

Dati Catastali

COMUNE DI ACIREALE							
Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
11	619	xx	A/2	6	6,5 vani	Totale: 146 m <sup>2</sup> - Totale: 138 m <sup>2</sup> (Totale escluse aree scoperte)	Euro 402,84
Via Nazionale Mangano n.26 - Edificio B - Interno 2 - Piano T							

Mappa di riferimento



Descrizione delle Foto

Foto n.	Descrizione
1	Vista satellitare
2	Portoncino d'ingresso
3	Androne
4	Ingresso all'appartamento (salendo le scale a sinistra)
5	Vista vano 2
6	Altra vista vano 2
7	Altra vista vano 2
8	Corridoio
9	Vano 1
10	Locale lavanderia
11	Locale bagno
12	Altra vista locale bagno
13	Vano 3
14	Vano 4
15	Altra vista Vano 4
16	Locale cucina e sala pranzo
17	Altra vista locale cucina e sala pranzo
18	Altra vista locale cucina e sala pranzo
19	Altra vista locale cucina e sala pranzo
20	Altra vista locale cucina e sala pranzo
21	Ripostiglio 2
22	Ripostiglio 1
23	Altra vista ripostiglio 2
24	Veranda nel ballatoio lato ovest
25	Altra vista veranda nel ballatoio lato ovest
26	Altra vista veranda nel ballatoio lato ovest
27	Ballatoio lato est
28	Altra vista ballatoio lato est





1 -vista satellitare



Foto 2 -Portoncino d'ingresso



Foto 3 - Androne





Foto 4 - Ingresso all'appartamento

Foto 5 - Vista vano 2



Foto 6 - Altra vista vano 2



Foto 7 - Altra vista vano 2





Foto 8 - Corridoio



Foto 9 - Vano 1



Foto 10 - Locale lavanderia



Foto 11 - Locale bagno





Foto 12 - Altra vista locale bagno



Foto 13 - Vano 3



Foto 14 - Vano 4



Foto 15 - Altra vista Vano 4





Foto 16 - Locale cucina e sala pranzo



Foto 17 - Altra vista locale cucina e sala pranzo



Foto 18 - Altra vista locale cucina e sala pranzo



Foto 19 - Altra vista locale cucina e sala pranzo





Foto 20 - Altra vista locale cucina e sala pranzo



Foto 21 - Ripostiglio 2



Foto 22 - Ripostiglio 1



Foto 23 - Altra vista ripostiglio 2





Foto 24 - Veranda nel ballatoio lato ovest



Foto 25 – Altra vista Veranda nel ballatoio lato ovest



Foto 26 – Altra vista veranda nel ballatoio lato ovest



Foto 27 – Ballatoio lato est





Foto 28 – Altra vista ballatoio lato est

