



FOTO 1 - Strada di accesso



FOTO 2 - Strada di accesso



FOTO 3 - Vista della proprietà dalla strada (mese di febbraio)



FOTO 13 - Vista laterale della linea enel da spostare/interrare



FOTO 14 - Analisi geologica (sopraluogo di aprile)



FOTO 15 - Analisi geologica (sopraluogo di aprile)

ALLEGATO 04



FOTO 4 - Strada soggetta a frane



FOTO 5 - Porzione di strada messa in sicurezza



FOTO 6 - Varco sulla proprietà dalla strada di accesso



FOTO 16 - Vista del cantiere in costruzione



FOTO 17 - Fabbricato in costruzione



FOTO 18 - Rilievo per inserimento in mappa catastale



FOTO 7 - Vista del terreno con palo della luce da interrare



FOTO 8 - Palo della luce da spostare ed interrare



FOTO 9 - Vista costruzione inglobata dalla vegetazione



FOTO 19 - Vista del piano seminterrato in costruzione



FOTO 20 - Piano seminterrato



FOTO 21 - Piano seminterrato senza solaio superiore



FOTO 10 - Vista dal confinante del terreno (mese di aprile)



FOTO 11 - Proprietà in oggetto (mese di aprile)




FOTO 12 - Vista della proprietà con panorama sulla vallata



FOTO 22 - Pareti laterali del piano seminterrato



FOTO 23 - Vista dall'interno



FOTO 24 - Predisposizione per solco per cemento piano semint.