

Allegato n° 01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto aerea – individuazione del fabbricato



Foto aerea – individuazione del fabbricato



Individuazione unità da via Pannilani



Individuazione unità da via Pannilani




Ingresso alla corte interna



Vista dalla corte (presenza di canna fumaria in amianto)



Vista dalla corte – ingresso al locale



Vista interna della sala – (accesso alla cucina)



Vista interna della sala – (accesso alla cantina)



Vista interna – sala ristorante / pizzeria



Vista interna – Cucina



Ingresso cantina



Vista interna – cantina



Area esterna per il servizio all'aperto



Area esterna ad uso parcheggio



Area esterna ad uso parcheggio



Vista esterna – Spogliatoio e Bagni



Vista interna – Bagno



Vista interna – Spogliatoio



Vista interna sottotetto: presenza di lastre in amianto (foto fornita da amministratore)