

Foto n.1 Vista esterna del fabbricato




Foto n.2 Vista esterna del fabbricato



Lotto 1

Foto n.3 Vista del portico




Foto n.4 Vista interna cucina




Foto n.5 Vista interna camera




Foto n.6 Vista interna camera




Foto n.7 Vista interna camera da letto matrimoniale




Foto n.8 Vista interna bagno




Foto n.9 Vista volume non presente agli atti





Foto n.8 Vista esterna volume non presente agli atti



Lotto 2

Foto n.9 Vista esterna depositi





Foto n.10 Vista esterna depositi



Lotto 3

Foto n.11 Vista esterna



Foto n.12 Vista esterna




Foto n.13 Vista interna angolo cottura




Foto n.14 Vista interna camera da letto




Foto n.15 Vista interna disimpegno




Foto n.16 Vista interna bagno



Lotto 4

Foto n.17 Vista esterna




Foto n.18 Vista portico al primo piano




Foto n.19 Vista balcone




Foto n.20 vista interna camera




Foto n.21 Vista interna camera




Foto n.22 Vista interna camera




Foto n.23 Vista interna camera




Foto n.24 Vista interna cucina




Foto n.25 Vista interna bagno




Foto n.26 Vista interna bagno




Foto n.28 Vista interna corridoio




Foto n.27 Vista interna ripostiglio

