

**Studio tecnico ing. Giovambattista CHIRILLO**  
**C.so Numistrano, 79 88046 Lamezia Terme (CZ)**  
**Telefax. 0968/25639 Cell. 340/8208847**  
**E-mail: [gianni.ing.chirillo@tiscali.it](mailto:gianni.ing.chirillo@tiscali.it)**  
**Pec: [giovambattista.chirillo@ingpec.eu](mailto:giovambattista.chirillo@ingpec.eu)**

---

**Allegato n. 1: Documentazione fotografica**

**Lotto n. 1 – Appartamento ubicato nel comune di San Mango D’Aquino**



*Foto n. 1 – Prospetto nord fabbricato ospitante il bene pignorato*




*Foto n. 2 – Prospetto sud fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 3 – Prospetto est fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 4 – Scala di collegamento tra i vari piani del fabbricato*



*Foto n. 5 – Lotto n. 1 - Ingresso*




*Foto n. 6 – Lotto n. 1 – Ufficio n. 1*

**Studio tecnico ing. Giovambattista CHIRILLO**  
**C.so Numistrano, 79 88046 Lamezia Terme (CZ)**  
**Telefax. 01168/25639 Cell. 340/8208847**  
**E-mail: [gianni.ing.chirillo@tiscali.it](mailto:gianni.ing.chirillo@tiscali.it)**  
**Pec: [giovambattista.chirillo@ingpec.eu](mailto:giovambattista.chirillo@ingpec.eu)**

---



***Foto n. 7 – Lotto n. 1 – Ufficio n. 2***




***Foto n. 8 – Lotto n. 1 – Ufficio n. 3***

**Studio tecnico ing. Giovambattista CHIRILLO**  
**C.so Numistrano, 79 88046 Lamezia Terme (CZ)**  
**Telefax. 01168/25639 Cell. 340/8208847**  
**E-mail: [gianni.ing.chirillo@tiscali.it](mailto:gianni.ing.chirillo@tiscali.it)**  
**Pec: [giovambattista.chirillo@ingpec.eu](mailto:giovambattista.chirillo@ingpec.eu)**

---



*Foto n. 9 – Lotto n. 1 – Ufficio n. 4*



*Foto n. 10 – Lotto n. 1 – Ufficio n. 4 - Particolare secondo ingresso*



*Foto n. 11 – Lotto n. 1 – Bagno*



*Foto n. 12 – Lotto n. 1 – Ripostiglio*

**Lotti nn. 2 e 3**



*Foto n. 13 – Prospetto sud fabbricato ospitante i beni pignorati*



*Foto n. 14 – Prospetto ovest fabbricato ospitante i beni pignorati*



*Foto n. 15 – Prospetto est fabbricato ospitante i beni pignorati*



*Foto n. 16 – Prospetto nord fabbricato ospitante i beni pignorati*



*Foto n. 17– Piazzale (sub 2) da anettere ai lotti 2 e 3 come pertinenza*



*Foto n. 18– Vano realizzato abusivamente su parte del prospetto est*



***Foto n. 19– Parte del sub 2 destinato a parcheggio- Prospetto ovest***



***Foto n. 20– Parte su cui doveva essere realizzata la rampa di accesso al piano seminterrato. Attualmente non realizzabile***



*Foto n. 21 – Lotto n. 2 – Vano 1*




*Foto n. 22 – Lotto n. 2 – Vano 1*



*Foto n. 23– Lotto n. 2 – Vano 1*



*Foto n. 24– Lotto n. 2 – Vano 2*




*Foto n. 25– Lotto n. 2 – Vano 2*



*Foto n. 26– Lotto n. 2 – Vano 3*



*Foto n. 27– Lotto n. 2 – Antibagno 1*



*Foto n. 28– Lotto n. 2 – Bagno 1*



*Foto n. 29– Lotto n. 2 – Bagno 1*



*Foto n. 30– Lotto n. 2 – Antibagno 2*



*Foto n. 31– Lotto n. 3 – Vano n. 1*



*Foto n. 32– Lotto n. 3 – Vano n. 1*



*Foto n. 33– Lotto n. 3 – Vano n. 2*



*Foto n. 34– Lotto n. 3 – Bagno con antibagno*

**Lotto n.4**



*Foto n. 35– Lotto n. 4 – Particelle 558 e 561*



*Foto n. 36– Lotto n. 4 – Particolare sotto passo autostradale in prossimità della particella 558*

**Lotto n.5**



*Foto n. 37 – Prospetto est fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 38 – Prospetto nord fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 39 – Prospetto ovest fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 40 – Prospetto sud fabbricato ospitante il bene pignorato*



*Foto n. 41– Lotto n. 5 – Scala di accesso*



*Foto n. 42– Lotto n. 5 – Ingresso-Cucina-Soggiorno*



*Foto n. 43– Lotto n. 5 – Ingresso-Cucina-Soggiorno*



*Foto n. 44– Lotto n. 5 – Camera da letto n.1*



*Foto n. 45– Lotto n. 5 – Camera da letto n.2*



*Foto n. 46– Lotto n. 5 – Bagno*



*Foto n. 47– Lotto n. 5 – Terrazzo*



*Foto n. 48– Lotto n. 5 – Terrazzo*