

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Panoramica del fabbricato dalla SS 17; sullo sfondo il comune di Pesche.



2-Vista ravvicinata; piano terra solo metà secondo la striscia rossa; 1° piano tutti i finestroni.



3- particolare del cancello, del piazzale e parte del prospetto. A dx visibile scorcio della tettoia che gira anche sul retro.



4- Cortile con lastrico in battuto di cemento; metà del pt oltre la recinzione è di altra ditta.



5-Scala esterna antincendio



6- Ingresso interno comune a pt; porta del pt; ascensore a dx



7- Vano scala c al 1°p; porta automatica in sommità.



8- Interno locale 1°p, attualmente adibito ad esposizione commerciale; visibile contro soffittatura e plafoniere al neon;



9- Idem da altro corridoio tra gli espositori. Sullo sfondo la zona uffici.



10- Interno piano terra "Laboratorio.



11- Idem



12- Piano terra, lato sevizi e ripostigli.



13- Scorcio pensilina a L su parete sud del pt.



14-Prolungamento pensilina su parete est del pt (lato canale "Forma")