

01) Rilievo fotografico, planimetrie, verifica APE



Pessano con Bornago Piazza castello 39 individuazione dell'unità





Zona giorno/notte





Bagno



Disimpegno



Locale guardaroba






Cantina

RILIEVO DI MASSIMA CON SCALA METRICA A4 Rapp. 1:100

Unità immobiliare in Pessano con Bornago
Piazza Castello 39 Piano T-S1
Fg: 6 P.IIa 87 Sub 702



VISURA APE: Verifica l'esistenza dell'Attestato di Prestazione Energetica

Il presente Servizio consente di verificare la sussistenza e l'idoneità dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e di effettuare il *download* del fac-simile, inserendo il codice identificativo dell'APE depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) oppure i suoi dati catastali, qualora questo sia stato redatto secondo il modello di cui alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 o DGR X/1216 o secondo le disposizioni del DDUO 2456/17 e non siano note all'Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la decadenza della validità.

Al fine di ottemperare agli obblighi di dotazione e allegazione dell'APE, secondo quanto previsto dalla DGR n. VIII/5018 e s.m.i., il fac-simile non è sostitutivo dell'APE a cui si riferisce.

IL SERVIZIO NON E' MOMENTANEAMENTE DISPONIBILE.

I certificatori iscritti per l'anno in corso hanno la possibilità di acquisire l'APE utilizzando la funzione Report APE (si veda il paragrafo 5.4 della Guida ai servizi CENED).