

FOTO 1 – Prospetto principale (vista lato monte) dell'edificio a cui appartiene il compendio di interesse.



FOTO 2 – Prospetto principale (vista lato mare) dell'edificio a cui appartiene il compendio di interesse.



FOTO 3 – Scala esterna comune di accesso all'unità immobiliare (piano primo) ad uso abitazione.




FOTO 4 – Piano primo: balcone su cui si affaccia l'ingresso dell'appartamento in oggetto.



FOTO 5 – Piano primo: soggiorno dell'appartamento in oggetto.



FOTO 6 – Piano primo: soggiorno dell'appartamento in oggetto.



FOTO 7 – Piano primo: soggiorno dell'appartamento in oggetto, con ingresso sulla zona pranzo.



FOTO 8 – Piano primo: zona pranzo e angolo cottura dell'appartamento in oggetto.



FOTO 9 – Piano primo: disimpegno tra zona giorno e zona notte dell'appartamento in oggetto.



FOTO 10 – Piano primo: camera dell'appartamento in oggetto.



FOTO 11 – Piano primo: camera dell'appartamento in oggetto.



FOTO 12 – Piano primo: camera dell'appartamento in oggetto.




FOTO 13 – Piano primo: balcone accessibile dalla camera dell'appartamento in oggetto.





FOTO 15 – Piano primo: bagno dell'appartamento in oggetto.



FOTO 16 – Piano primo: scala di accesso al piano secondo (sottotetto) dell'appartamento in oggetto.



FOTO 17 – Piano secondo (sottotetto): disimpegno tra i ripostigli dell'appartamento in oggetto.



FOTO 18 – Piano secondo (sottotetto): disimpegno sulla scala interna dell'appartamento in oggetto.



FOTO 19 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato mare attualmente adibito a camera.



FOTO 20 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato mare attualmente adibito a camera.



FOTO 21 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato mare attualmente adibito a camera.



FOTO 22 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato monte attualmente adibito a camera.



FOTO 23 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato monte attualmente adibito a camera.



FOTO 24 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato monte attualmente adibito a camera.



FOTO 25 – Piano secondo (sottotetto): ripostiglio lato monte attualmente adibito a camera.



FOTO 26 – Piano secondo (sottotetto): dettaglio travi di copertura in corrispondenza del disimpegno.



FOTO 27 – Piano secondo (sottotetto): lavanderia attualmente adibita a bagno.



FOTO 28 – Piano secondo (sottotetto): lavanderia attualmente adibita a bagno.




FOTO 29 – Piano secondo (sottotetto): terrazzo affacciato su Largo Giustiniano Villa.




FOTO 30 – Piano seminterrato: scala esterna comune di accesso all'autorimessa e al ripostiglio.



FOTO 31 – Piano seminterrato: porta di accesso al ripostiglio (subalterno 8) del compendio di interesse.



FOTO 32 – Piano seminterrato: ripostiglio (subalterno 8) del compendio di interesse.




FOTO 33 – Piano seminterrato: ripostiglio (subalterno 8) del compendio di interesse.



FOTO 34 – Piano seminterrato: lavanderia (subalterno 8) attualmente adibita a bagno.



FOTO 35 – Piano seminterrato: lavanderia (subalterno 8) attualmente adibita a bagno.



FOTO 36 – Piano seminterrato: porta basculante di accesso all'autorimessa (subalterno 11).




FOTO 37 – Piano seminterrato: autorimessa (subalterno 11) del compendio di interesse.



FOTO 38 – Piano seminterrato: autorimessa (subalterno 11) collegata al ripostiglio (subalterno 8).



FOTO 39 – Piano seminterrato: rampa carrabile e spazio di manovra comuni.