

RILIEVO FOTOGRAFICO

25/03/2021




Foto n.1 – Vista laterale opificio



Foto n. 2 – Vista laterale uffici



Foto n. 3 – Vista principale uffici



Foto n. 4 – Vista interna opificio



Foto n. 5 – Vista interna opificio



Foto n. 6 – Vista interna opificio



Foto n. 7 – Vista interna opificio



Foto n. 8 – Vista interna opificio



Foto n. 9 – Vista piazzale opificio




Foto n. 10 – Vista laterale opificio



Foto n. 11 – Vista tettoia non autorizzata



Foto n. 12 – Vista tettoia non autorizzata



Foto n. 13 – Vista tettoia in ferro non autorizzata



Foto n. 14 – Vista tettoia in ferro non autorizzata



Foto n. 15 – Vista tettoia in ferro non autorizzata e macchinari




Foto n. 16 – Vista palazzina uffici P.T. Disimpegno



Foto n. 17 – Vista palazzina uffici P.T. Direzione



Foto n. 18 – Vista palazzina uffici P.T. Segreteria



Foto 19 – Vista palazzina uffici P.T. Ingresso laterale



Foto n. 20 – Vista palazzina uffici P.P. Sala attesa



Foto n. 21 – Vista palazzina uffici P.P. Refettorio




Foto n. 22 – Vista palazzina uffici P.P Ufficio vendite