

02) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE PIGNORATO




Foto 1 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate [42.403570, 12.857726](#)



Foto 2 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate [42.408297, 12.850854](#)



Foto 3 – Ingresso pedonale e carrabile su via Paolessi



Foto 4 – Prospetto nord-est, vista portone di accesso



Foto 5 e 6 – Prospetti nord/nord-ovest





Foto 7 e 8 – Vista ingresso cantina






Foto 9, 10, 11 e 12 – Viste interna appartamento, piano primo






Foto 13, 14, 15 e 16 – Viste interna appartamento, piano primo





Foto 17 e 18 – Viste interna appartamento, piano primo