

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROCEDURA ESECUTIVA N.R.G.E.I. 189/11



Foto 1 - Facciata edificio – Ingresso dal civico n°4



Foto 2 - Facciata edificio – Ingresso dal civico n°6



Foto 3 – Ingresso/soggiorno – P.T.




Foto 4 – Ingresso/soggiorno – P.T.



Foto 5 – Ingresso/soggiorno – P.T.



Foto 6 – Cucina – P.T.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROCEDURA ESECUTIVA N.R.G.E.I. 189/11



Foto 7 – Cucina – P.T.



Foto 8 – Cucina – P.T.



Foto 9 – Cucina – P.T.




Foto 10 – Disimpegno – P.T.



Foto 11 – Bagno – P.T.



Foto 12 – Bagno – P.T.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** PROCEDURA ESECUTIVA N.R.G.E.I. 189/11

Foto 13 – Particolare scala



Foto 14 – Camera matrimoniale – P.1



Foto 15 – Camera matrimoniale – P.1



Foto 16 – Camera – P.1



Foto 18 – Disimpegno/servizio – P.1



Foto 17 – Camera – P.1



Foto 19 – Bagno – P.1

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROCEDURA ESECUTIVA N.R.G.E.I. 189/11



Foto 20 – Bagno (particolare finestra di illuminazione corridoio di servizio) – P.1



Foto 21 – Ultima rampa della scala – P.2



Foto 22 – Terrazza – P.2



Foto 23 – Infiltrazioni camera matrimoniale P.1



Foto 24 – Infiltrazioni bagno P.1



Foto 25 – Infiltrazioni bagno P.1



Foto 26 – Infiltrazioni bagno P.T.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** PROCEDURA ESECUTIVA N.R.G.E.I. 189/11

Foto 27 – Infiltrazioni bagno P.T.



Foto 28 – Infiltrazioni cucina P.T.



Foto 29 – Infiltrazioni vano accesso terrazza P.2



Foto 30 – Infiltrazioni vano accesso terrazza P.2



Foto 31 – Infiltrazioni vano accesso terrazza P.2



Foto 32 – Umidità da risalita capillare al P.T.