

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Via Coscile – angolo via Ripoli





Vista Via Coscile – angolo via Ripoli





Vista Via Coscile – ingresso fabbricato





Vista da via XX Settembre verso Via Coscile





Vista Via Ripoli





Vista da via Aspromonte – via Ripoli





Terrazzo di esclusiva proprietà





Continuazione balcone annesso al terrazzo






Vista interna salone





Vista interna salone






Lesione capillare sulla trave portante





Lesione capillare sulla trave portante





Muffa per condensa su pareti esterne





Vista interna garage a piano terra

