

***DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA***

*foto n.1 vista dalla strada provinciale 5 - Loc. S. Sebastiano*



*foto n.2 vista ingresso*



*foto n.3 vista parziale cucina*



*foto n.4 vista parziale cucina*



*foto n.5 arrivo scala*



*foto n.5 camera da letto con accesso al bagno*



*foto n.1 e n.2 scala esterna accesso unità abitativa p.zza della rocca - loc. S. Michele in Teverina*



*foto n.3 e n.4 vista ingresso*



*foto n.5 vista prospetto via s. antonio*



*foto n.6 accesso autorimessa via s. antonio*



*foto n.7 ingresso e cucina*



*foto n.8 tinello con scala*



*foto n.9 arrivo scala e vista parziale camera*




*foto n.10 vista parziale camera con accesso al bagno*



*foto n.11 vista parziale bagno*



*foto n.1 scala esterna accesso unità abitativa inizio via impergolato 27*



*foto n.2 vista ingresso*



*foto n.3 vista parziale cucina e ingresso*



*foto n.4 vista parziale cucina*



*foto n.5 vista parziale camera letto attigua cucina*



*foto n.6 arrivo scala piano sottotetto*

*Foto n. 6*



*foto n.7 vista locale arrivo scala piano sottotetto*



*foto n.8 vista parziale secondo locale piano sottotetto*

*foto n. 8*



*foto n.9 vista parziale secondo locale piano sottotetto*



*foto n.10 vista parziale puntellatura terzo locale piano sottotetto*

*Foto n.10*



*foto n.1 ingresso via impegolato 18*



*foto n.2 vista scala ingresso*

*foto n. 2*



*foto n.3 vista prosieguo via impergolato*



*foto n.4 vista parziale locale cucina tinello*

*foto n. 4*



*foto n.5 vista camino cucina tinello*



*foto n.6 vista parziale locale cucina tinello con vista ingresso e scala*

*foto n.6*



*foto n.7 vista parziale locale attiguo alla cucina tinello*



*foto n.8 vista arrivo scala primo locale*

*foto n. 8*



*foto n.9 vista parziale primo locale con balconcino*



*foto n.10 vista parziale secondo locale*

*foto n. 10*




*foto n.11 vista ripostiglio*



*foto n.1 vista prospetto su strada comunale - loc. Ontaneto*



*foto n.2 vista scala esterna*



*foto n.3 vista prospetto laterale sinistro*



*foto n.4 vista prospetto laterale sinistro con scala*



*foto n.5 vista retro prospetto e ingresso secondario stalla*



*foto n.6 vista interno stalla con mangiatoia*

*foto n. 6*



*foto n.7 vista interna*



*foto n.8 vista interna*



*foto n.9 vista interna*

