





BAGNO
Prima camera




BAGNO
Seconda camera



DISIMPEGNO zona allargamento

Particolare altezza e luce su studio



DISIMPEGNO

Sulla dx ingresso appartamento
(foto realizzata da sub 30)



ZONA NON PRATICABILE

Accessibile da soppalco



ZONA NON PRATICABILE

Accessibile da soppalco
Particolare zona ammalorata
per infiltrazioni da lucernario