

TRIBUNALE DI LUCCA
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 92/2024

OGGETTO: Consulenza Tecnica d'Ufficio per la stima dei beni pignorati

LOTTO 01
ALLEGATO 10

DIFFORMITÀ

DIFFORMITÀ – LOTTO 1

Come richiesto nella “sezione A” del quesito affidatomi dal Giudice dell’esecuzione.

Si riportano le planimetrie dell’appartamento posto a piano primo e della cantinetta posta a piano interrato, beni identificati al catasto fabbricati del Comune di Capannori al Foglio 72, mapp. 1445, sub. 30, oltre alla planimetria del posto auto interrato identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 72, mapp. 1445, sub. 74. Planimetrie estratte dal P.D.C n. C04/325V variante alla Concessione Edilizia n. C02/346 del 24 febbraio 2005.

Si è effettuato un confronto con lo stato di sopralluogo per rilevare eventuali difformità edilizie. Si riporta una descrizione dettagliata delle difformità presenti e delle modalità con le quali (se possibile) regolarizzarle nell’elaborato peritale.



