

Tribunale di Velletri
Esecuzione immobiliare RG 37/2019
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti esterni






Tettoia da Demolire



Chiusura Posto Auto



Viale d'accesso




Soggiorno Pranzo



Bagno piano terra



Scala interna



Disimpegno piano primo



Camera Matrimoniale piano primo



Camera singola piano primo



Camera singola piano primo



Balcone piano primo camera singola



Balcone Camera singola



Balcone camera matrimoniale



Bagno piano primo



Vano cucina non legittimato ricavato nel posto auto coperto



Il Tecnico

CTU Geom. Arnaldo Scerrato