

ALLEGATO: Rilievo fotografico

IL CTU
(dott. ing. Salvatore Contrafatto)



FOTO 1 – Scordia – Via Moravia,10 – Ingresso esterno alla proprietà a cui appartengono le unità oggetto di pignoramento



FOTO 2 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale – piano terra – p. 1223 sub. 1



FOTO 3 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale – ingresso a piano terra – p. 1223 sub. 1



FOTO 4 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale – accesso ai piani superiori



FOTO 5 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale –piano terra – p. 1223 sub. 1 - interno



FOTO 6 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale –piano terra – p. 1223 sub. 1 - interno



FOTO 7 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato principale –piano terra – p. 1223 sub. 1 - interno



FOTO 8 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato secondario - deposito – piano terra – p. 1223 sub. 2



FOTO 8 – Scordia – Via Moravia,10 – Fabbricato secondario - deposito – piano terra – p. 1223 sub. 2 - interno