
Allegato 1

Documentazione Fotografica





Foto n°1 - Prospetto immobile



Foto n°2 - Prospetto immobile area cortilizia





Foto n°3 - Accesso dalla via pubblica al civico 19



Foto n°4 - Condizioni della via pubblica





Foto n°5 - Accesso da altra proprietà



Foto n°6 - Accesso da altra proprietà





Foto n°7 - Piano terra: porta d'ingresso



Foto n°8 - Piano terra: ingresso - soggiorno





Foto n°9 - Piano terra: ingresso - soggiorno



Foto n°10 - Piano terra: ingresso - soggiorno





Foto n°11 - Piano terra: camera



Foto n°12 - Piano terra: camera





Foto n°13 - Piano terra: camera




Foto n°14 - Piano terra: bagno






Foto n°15 - Piano terra: ripostiglio



Foto n°16 - Piano terra: pranzo





Foto n°17 - Piano terra: pranzo



Foto n°18 - Piano terra: pranzo





Foto n°19 - Piano terra: cucina



Foto n°20 - Piano terra: cucina





Foto n°21 - Soggiorno: infiltrazione soffitto



Foto n°22 - Soggiorno: infiltrazione soffitto





Foto n°23 - Bagno: infiltrazione soffitto



Foto n°24 - Soggiorno: infiltrazione dal basso parete





Foto n°25 - Andito: infiltrazione dal basso parete



Foto n°26 - Andito: infiltrazione dal basso parete





Foto n°27 - Pranzo: infiltrazione dal basso parete



Foto n°28 - Cucina: infiltrazione dal basso parete





Foto n°29 - Cucina: manifestazioni di muffa pareti




Foto n°30 - Infisso interno danneggiato





Foto n°31 - Cucina: tubazioni di scarico volanti



Foto n°32 - Cucina: tubazioni di scarico volanti





Foto n°33 - Impianto elettrico non a norma



Foto n°34 - Impianto elettrico non a norma





Foto n°35 - Impianto elettrico non a norma



Foto n°36 - Impianto elettrico non a norma





Foto n°37 - Impianto elettrico non a norma

