

*ELABORATO FOTOGRAFICO AGGIORNATO*



Foto 1 : Vista dell'immobile sito in via Bellini n. 41- 43 ang. via Archimede in Carlentini (SR)



Foto 2: Vista del vano soggiorno a piano terra




Foto 3: vista del grande vano a p.terra dopo demolizione tramezzi



Foto 4 : vista del wc a piano terra



Foto 5: vista wc



Foto 6 : varco di accesso al vano scala




Foto 7 : vista vano privo di tramezzi




Foto 8 : ambiente unico con tramezzi demoliti



Foto n. 9 : vista vano soggiorno 1 a piano primo



Foto 10 : vano soggiorno 1 a piano 1°



pianta piano primo



Foto 11 vano ripostiglio 1



Foto 12 : wc 1 a piano primo



Foto n. 13 : vista ingresso 1 a piano primo






Foto 14 : vista camera 1 a piano 1°



pianta piano primo



pianta piano terzo e copertura



Foto 15 vista soggiorno 1 a piano primo




Foto 16 : vista finestra camera 3 a piano 3° .