

ELABORATO FOTOGRAFICO ILLUSTRATIVO



Foto 1 : Vista dell'immobile sito in via Bellini n. 41- 43 ang. via Archimede in Carlentini (SR)



Foto 2: Vista dello stabile su via Archimede - Carlentini (SR)




Foto 3: Ingresso all'immobile al civ. n. 43 di via Bellini in Carlentini (SR)



Foto 4 : vista dell'intero stabile



Foto 5: accesso al vano soggiorno



Foto 6 : vano pranzo




Foto 7 : camera




Foto 8 : cucina



Foto 9 : bagno



Foto 10 : vano scala



pianta piano primo



Foto 11 : vano ingresso 1 a piano 1°



Foto 12 : camera 1 a piano 1°



Foto 13 vano cucina 1




Foto 14 : bagno 1



Foto 15 : ingresso 2 a piano 2°



Foto 16 : ingresso 2



pianta piano secondo



Foto 17 : soggiorno 2



Foto 18 camera 2



Foto 19 : bagno 2 a piano 2°



Foto 20 : vano scala a piano copertura



Foto 21 : ingresso 3




Foto 22 : WC 3.



Foto 23 WC 3



Foto 24 : terrazzo di copertura con vano forno



Foto 25 : interno vano garage



Foto 26 : vano garage




Foto 27 : accesso al vano garage a p.terra su via Archimede



Foto 28: interno del vano garage



Foto 29 : vista dell'accesso al garage su via Archimede .