

R.G.E. N° 54/2024
CREMONA
VIA XI FEBBRAIO n° 99

FASCICOLO FOTOGRAFICO

PROSPETTO CONDOMINIALE VERSO LA VIA XI FEBBRAIO



PARTICOLARE DELL'ANDRONE CARRAIO



Vista verso il cortile interno comune

AREA CORTILIZIA INTERNA



Vista del cortile interno dal ballatoio di accesso all'abitazione



Vista dell'androne comune dal cortile comune



Particolare dell'androne comune



Particolare del ballatoio di proprietà esclusiva

AREA COMUNE E CANTINA



Vano di ingresso alle cantine



Vano comune di ingresso alle cantine



cantina oggetto di esecuzione

(le cantine poste sulla destra e sulla sinistra sono costruzioni non sono autorizzate)



Interno della cantina in oggetto

VANO SCALE COMUNE



Vano scala comune di accesso ai ballatoi



BALLATOIO



Vista del ballatoio verso le proprietà confinanti.

APPARTAMENTO





Particolare della scala in legno di accesso al soppalco posta nel soggiorno



Particolare del soggiorno



Particolare del vano cottura





Particolare del bagno



Particolare della cabina armadio vista dalla camera da letto



Particolare della stanza da letto



SOPPALCO



Vista del soggiorno dal soppalco



